

THÔNG TIN

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A

Số công bố: 260001258/PCBA-HN

Ngày công bố: 01/07/2026

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ALD

2. Địa chỉ: Số 1 ngách 119/63 đường Giáp Bát, Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội

3. Số văn bản của cơ sở: 01/2026/CBTC-ALD Ngày: 01/07/2026

4. Thiết bị y tế thuộc loại A

Tên thiết bị y tế: Dụng cụ phẫu thuật

Tên thương mại (nếu có):

Mã Global Medical Device Nomenclature – GMDN (nếu có):

Chủng loại: Theo phụ lục

Mã sản phẩm (nếu có):

Theo phụ lục

Quy cách đóng gói:

Mục đích sử dụng: Các dụng cụ được thiết kế để hỗ trợ bác sĩ trong việc cắt, kẹp, giữ, banh, bóc tách, thao tác và xử lý mô hoặc các cấu trúc giải phẫu trong quá trình phẫu thuật. Sau khi sử dụng, các dụng cụ được làm sạch, khử khuẩn và tiệt khuẩn để tái sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: ISO 13485

5. Đối với thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

6. Thông tin về chủ sở hữu thiết bị y tế:

Tên chủ sở hữu: Enika Industries

Địa chỉ chủ sở hữu: Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan, PAKISTAN

7. Thông tin về cơ sở bảo hành (nếu có):

Tên cơ sở: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại ALD

Địa chỉ: Số 1, ngách 119/63 đường Giáp Bát, Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 0964438468 Điện thoại di động:

8. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước:

9. Thành phần hồ sơ:

1	Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A.	x
2	Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485	x
3	Giấy ủy quyền của chủ sở hữu thiết bị y tế	x
4	Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành	x
5	Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế do chủ sở hữu thiết bị y tế ban hành.	x
6	Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu thiết bị y tế công bố áp dụng	x
7	Tài liệu hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế	x
8	Mẫu nhãn thiết bị y tế	x
9	Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với thiết bị y tế nhập khẩu.	x

PHỤ LỤC: BẢNG KÊ CHI TIẾT THIẾT BỊ Y TẾ

STT	TÊN THIẾT BỊ Y TẾ	CHUNG LOẠI	MÃ SẢN PHẨM (Nếu có)	Quy cách đóng gói (Nếu có)	Tên cơ sở sản xuất	Địa chỉ cơ sở sản xuất	Nước sản xuất
1	Dao mổ và lưỡi dao mổ	Scalpels and Knives	ES01-001-01; ES01-001-02; ES01-001-03; ES01-001-04; ES01-001-05; ES01-001-06; ES01-001-07; ES01-001-08; ES01-001-09; ES01-001-10; ES01-002-01; ES01-002-02; ES01-002-03; ES01-002-04; ES01-002-05; ES01-002-06; ES01-002-07; ES01-002-08; ES01-002-09; ES01-002-10; ES01-002-11; ES01-003-01; ES01-003-02; ES01-003-03; ES01-003-04; ES01-004-01; ES01-004-02; ES01-004-03; ES01-005-28; ES01-006-24; ES01-007-23; ES01-008-22; ES01-009-20; ES01-010-20; ES01-011-20; ES01-012-20; ES01-013-22; ES01-014-22; ES01-015-22; ES01-016-22; ES01-017-22; ES01-018-23; ES01-019-23; ES01-020-23; ES01-021-23;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
2	Dao mổ và lưỡi dao mổ	Scalpels and Knives	ES01-023; ES01-024; ES01-025; ES01-026; ES01-027; ES01-028; ES01-029; ES01-030; ES01-031; ES01-032; ES01-033; ES01-034-09; ES01-035-09; ES01-036-09; ES01-037-09;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
3	Kéo	Scissors	ES02-001-11; ES02-002-11; ES02-003-11; ES02-001-13; ES02-002-13; ES02-003-13; ES02-001-14; ES02-002-14; ES02-003-14; ES02-001-16; ES02-002-16; ES02-003-16; ES02-001-18; ES02-002-18; ES02-003-18; ES02-004-11; ES02-005-11; ES02-006-11; ES02-004-13; ES02-005-13; ES02-006-13; ES02-004-14; ES02-005-14; ES02-006-14; ES02-004-16; ES02-005-16; ES02-006-16; ES02-004-18; ES02-005-18; ES02-006-18; ES02-007-13; ES02-008-13; ES02-009-13; ES02-007-14; ES02-008-14; ES02-009-14; ES02-010-13; ES02-011-13; ES02-012-13; ES02-010-14; ES02-011-14; ES02-012-14; ES02-013-14; ES02-014-14; ES02-015-15; ES02-016-15; ES02-017-13; ES02-017-14; ES02-017-15; ES02-018-12;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

4	Kéo	Scissors	ES02-019-12; ES02-020-11; ES02-021-14; ES02-021-15; ES02-021-17; ES02-021-21; ES02-021-23; ES02-022-14; ES02-022-15; ES02-022-17; ES02-022-21; ES02-022-23; ES02-023-28; ES02-024-22; ES02-026-28; ES02-027-28; ES02-028-16; ES02-028-21; ES02-029-16; ES02-029-21; ES02-030-16; ES02-031-17; ES02-032-17; ES02-033-15; ES02-033-17; ES02-034-15; ES02-034-17; ES02-035-14; ES02-035-18; ES02-035-20; ES02-035-23; ES02-035-25; ES02-035-28; ES02-035-30; ES02-036-14; ES02-036-18; ES02-036-20; ES02-036-23; ES02-036-25; ES02-036-28; ES02-036-30; ES02-037-11; ES02-037-14; ES02-039-14; ES02-040-14; ES02-041-18; ES02-042-18; ES02-043-18; ES02-044-13; ES02-044-15;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
5	Kéo	Scissors	ES02-044-18; ES02-044-20; ES02-044-23; ES02-045-15; ES02-046-15; ES02-047-18; ES02-047-20; ES02-047-23; ES02-047-25; ES02-047-28; ES02-048-18; ES02-048-20; ES02-048-23; ES02-048-25; ES02-048-28; ES02-049; ES02-050-14; ES02-051-14; ES02-052-14; ES02-053-14; ES02-054-14; ES02-055-14; ES02-056-18; ES02-056-20; ES02-056-23; ES02-057-18; ES02-057-20; ES02-057-23; ES02-058-27; ES02-059-27; ES02-060-25; ES02-061-24; ES02-062-20; ES02-062-23; ES02-063-20; ES02-063-23; ES02-064-16; ES02-064-18; ES02-065-16; ES02-065-18; ES02-066-15; ES02-067-14; ES02-068-18; ES02-069-22; ES02-070-23; ES02-070-22; ES02-071-10; ES02-072-16; ES02-073-16; ES02-074-18;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
6	Kéo	Scissors	ES02-075-18; ES02-076-14; ES02-077-17; ES02-078-20; ES02-079-13; ES02-080-13; ES02-081-01; ES02-081-02; ES02-082-21; ES02-083-20; ES02-084-19; ES02-085-19; ES02-086-16; ES02-087-18; ES02-088-16; ES02-089-18; ES02-090-14; ES02-091-14; ES02-092-14; ES02-093-14; ES02-094-16; ES02-095-16; ES02-096-12; ES02-097-11; ES02-098-13; ES02-099-13; ES02-100-13; ES02-101-12; ES02-102-12; ES02-103-12; ES02-104-12; ES02-105-11; ES02-106-11; ES02-107-11; ES02-108-11; ES02-109-11; ES02-110-09; ES02-111-9; ES02-112-09; ES02-113-09; ES02-112-10; ES02-113-10; ES02-114-17; ES02-115-17; ES02-116-20; ES02-117-20; ES02-118-14; ES02-119-14; ES02-120-12; ES02-121-14;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

7	Kéo	Scissors	ES02-121-18; ES02-121-20; ES02-122-14; ES02-122-18; ES02-122-20; ES02-124-18; ES02-125-17; ES02-126-17; ES02-127-27; ES02-128-30; ES02-129-25; ES02-129-28; ES02-130-15; ES02-131-15; ES02-132-17; ES02-132-23; ES02-133-17; ES02-134-19; ES02-134-25; ES02-135-14; ES02-135-19; ES02-135-22; ES02-136-24; ES02-137-23; ES02-138-14; ES02-139-12; ES02-140-19; ES02-141-16/25; ES02-141-16/45; ES02-141-16/60; ES02-142-23/25; ES02-142-23/45; ES02-142-23/60; ES02-143-28/25; ES02-143-28/45; ES02-143-28/60; ES02-144-19/25; ES02-144-19/45; ES02-144-19/60; ES02-145-13/25; ES02-145-13/45; ES02-145-13/60; ES02-145-13/90; ES02-146-18/25; ES02-146-18/45; ES02-146-18/60; ES02-146-18/90; ES02-146-18/125; ES02-147-18; ES02-148-22;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
8	Kéo	Scissors	ES02-149-22; ES02-150-21/40; ES02-151-14; ES02-152-17/40; ES02-153-19; ES02-153-17; ES02-153-14; ES02-154-14; ES02-155-14; ES02-156-14; ES02-157-09; ES02-157-11; ES02-157-14; ES02-157-18; ES02-157-20; ES02-158-20; ES02-158-22; ES02-159-23; ES02-161-16; ES02-161-18; ES02-161-20; ES02-161-23; ES02-162-18; ES02-163-23; ES02-164-23; ES02-165-18; ES02-166-24; ES02-167-24; ES02-268-23; ES02-269-23; ES02-170-09; ES02-171-11; ES02-172-12; ES02-173-09; ES02-174-09; ES02-175-12; ES02-176-09; ES02-177-14; ES02-180-17; ES02-181-12; ES02-182-12; ES02-183-12; ES02-184-12; ES02-185-10; ES02-190-11; ES02-191-10; ES02-192-14; ES02-195-13; ES02-195-15; ES02-196-14;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
9	Kéo	Scissors	ES02-197-14; ES02-197-16; ES02-198-11; ES02-199-13; ES02-200-12; ES02-202-10; ES02-203-10; ES02-204-10; ES02-205-10; ES02-206-13; ES02-206-15; ES02-207-21; ES02-208-21; ES02-209-23; ES02-210-23; ES02-212-11; ES02-213-11; ES02-214-11; ES02-215-11; ES02-216-01; ES02-216-02; ES02-216-03; ES02-216-04; ES02-218-18; ES02-219-18; ES02-220-18; ES02-221-12; ES02-222-12; ES02-223-12; ES02-224-12; ES02-225-12; ES02-226-12; ES02-227-11; ES02-228-11; ES02-229-11; ES02-230-11; ES02-232-18; ES02-233-18; ES02-234-18; ES02-235-18; ES02-236-18; ES02-237-18; ES02-238-11; ES02-239-12; ES02-240-09; ES02-243-14; ES02-244-15; ES02-245-15; ES02-246-15; ES02-247-15;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

10	Kéo	Scissors	ES02-248-09; ES02-249-09; ES02-250-09; ES02-251-09; ES02-252-12; ES02-255-10; ES02-256-10; ES02-257-10; ES02-258-10; ES02-259-10; ES02-260-10; ES02-261-10; ES02-264-11; ES02-265-11; ES02-266-09; ES02-267-10; ES02-268-10; ES02-269-12; ES02-270-12; ES02-272-10; ES02-273-10; ES02-274-10; ES02-275-05; ES02-275-07; ES02-275-10; ES02-280-08; ES02-281-08; ES02-282-08; ES02-283-08; ES02-284-08; ES02-285-10; ES02-286-10; ES02-287-11; ES02-288-11; ES02-289-11; ES02-290-15; ES02-025-22;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
11	Kẹp phẫu tích và kẹp mô	Dressing and Tissue Forceps	ES03-001-10; ES03-001-11; ES03-001-13; ES03-001-14; ES03-001-16; ES03-001-18; ES03-001-20; ES03-001-25; ES03-001-30; ES03-002-11; ES03-002-13; ES03-002-14; ES03-002-16; ES03-002-18; ES03-002-20; ES03-003-11; ES03-003-13; ES03-003-14; ES03-003-16; ES03-003-18; ES03-003-20; ES03-003-25; ES03-003-30; ES03-004-13; ES03-004-14; ES03-004-16; ES03-005-13; ES03-005-14; ES03-006-15; ES03-007-13; ES03-007-14; ES03-008-12; ES03-008-13; ES03-008-14; ES03-008-15; ES03-008-18; ES03-008-21; ES03-008-25; ES03-008-31; ES03-009-12; ES03-009-13; ES03-009-14; ES03-009-15; ES03-009-18; ES03-009-21; ES03-009-25; ES03-009-31; ES03-010-12; ES03-010-15; ES03-011-15;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
12	Kẹp phẫu tích và kẹp mô	Dressing and Tissue Forceps	ES03-012-18; ES03-013-18; ES03-014-17; ES03-015-17; ES03-016-14; ES03-016-18; ES03-017-12; ES03-017-15; ES03-018-12; ES03-018-15; ES03-019-17; ES03-020-17; ES03-021-17; ES03-022-17; ES03-023-18; ES03-023-21; ES03-023-25; ES03-024-18; ES03-024-21; ES03-024-25; ES03-025-20; ES03-026-20; ES03-027-20; ES03-028-23; ES03-029-15; ES03-030-15; ES03-031-12; ES03-031-13; ES03-031-14; ES03-031-15; ES03-031-18; ES03-031-21; ES03-031-25; ES03-031-30; ES03-032-13; ES03-032-14; ES03-032-15; ES03-033-13; ES03-033-14; ES03-033-15; ES03-034-13; ES03-034-14; ES03-034-15; ES03-035-10; ES03-035-11; ES03-035-13; ES03-035-14; ES03-035-16; ES03-035-18; ES03-035-20;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

13	Kẹp phẫu tích và kẹp mô	Dressing and Tissue Forceps	ES03-035-25; ES03-035-30; ES03-036-11; ES03-036-13; ES03-036-14; ES03-036-16; ES03-036-18; ES03-036-20; ES03-036-25; ES03-036-30; ES03-037-13; ES03-037-14; ES03-037-16; ES03-038-13; ES03-038-14; ES03-038-16; ES03-039-13; ES03-039-14; ES03-039-16; ES03-039-20; ES03-040-13; ES03-040-14; ES03-041-13; ES03-041-14; ES02-042-23; ES02-043-23; ES02-044-25; ES02-045-23; ES02-046-20; ES02-047-20; ES02-048-20; ES03-049-15; ES03-050-15; ES03-051-15; ES03-051-20; ES03-052-15; ES03-052-20; ES03-053-12; ES03-053-15; ES03-054-15; ES03-055-12; ES03-055-15; ES03-056-12; ES03-056-15; ES03-057-17; ES03-058-17; ES03-059-17; ES03-060-17; ES03-061-20; ES03-062-14;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
14	Kẹp phẫu tích và kẹp mô	Dressing and Tissue Forceps	ES03-063-15; ES03-063-20; ES03-063-25; ES03-064-14; ES03-064-16; ES03-064-20; ES03-065-18; ES03-066-18; ES03-067-18; ES03-067-20; ES03-067-25; ES03-068-18; ES03-069-18; ES03-070-12; ES03-071-12; ES03-073-11; ES03-074-17; ES03-075-17; ES03-076-17; ES03-077-17; ES03-078-18; ES03-078-21; ES03-078-25; ES03-079-18; ES03-079-21; ES03-079-25; ES03-080-20; ES03-081-20; ES03-082-14; ES03-083-16; ES03-084-19; ES03-085-14; ES03-086-16; ES03-087-11; ES03-088-13; ES03-089-13; ES03-090-15; ES03-091-15; ES03-092-13; ES03-093-13; ES03-094-11; ES03-098-12; ES03-099-07; ES03-099-09; ES03-099-11; ES03-100-10; ES03-101-10; ES03-102-10; ES03-103-10; ES03-104-12;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
15	Kẹp phẫu tích và kẹp mô	Dressing and Tissue Forceps	ES03-105-09; ES03-107-09; ES03-109-09; ES03-111-08; ES03-113-09; ES03-114-10; ES03-115-10; ES03-116-10; ES03-117-10; ES03-118-10; ES03-119-09; ES03-119-10; ES03-119-11; ES03-119-12; ES03-120-09; ES03-120-10; ES03-120-11; ES03-120-12; ES03-121-06; ES03-121-09; ES03-121-10; ES03-121-11; ES03-121-12; ES03-122-08; ES03-122-09; ES03-122-10; ES03-122-11; ES03-122-12; ES03-123-18; ES03-125-18; ES03-127-12; ES03-129-12; ES03-131-14; ES03-133-16; ES03-133-20; ES03-133-24; ES03-135-10; ES03-137-11; ES03-139-11; ES03-141-11; ES03-143-11; ES03-145-12; ES03-147-12; ES03-148-15; ES03-148-20; ES03-148-24; ES03-150-15; ES03-150-20; ES03-150-24; ES03-152-15;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

16	Kẹp phẫu tích và kẹp mô	Dressing and Tissue Forceps	ES03-152-20; ES03-152-24; ES03-152-30; ES03-154-15; ES03-154-20; ES03-154-24; ES03-154-30; ES03-156-15; ES03-156-20; ES03-156-24; ES03-156-30; ES03-158-30; ES02-165-18; ES02-165-21; ES02-167-18; ES02-167-21; ES03-160-15; ES03-160-20; ES03-160-24; ES03-160-30; ES03-162-15; ES03-162-20; ES03-162-24; ES03-162-30; ES03-164-15; ES03-164-20; ES03-164-24; ES03-164-30; ES03-168-10; ES03-169-10; ES03-170-10; ES03-171-10; ES03-172-10; ES03-173-10; ES03-174-10; ES03-175-10; ES03-176-10; ES03-177-10; ES03-178-10; ES03-179-10; ES03-180-07; ES03-181-07; ES03-182-07; ES03-183-07; ES03-184-11; ES03-185-11; ES03-186-07; ES03-188-07; ES03-190-08; ES03-192-09;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
17	Kẹp phẫu tích và kẹp mô	Dressing and Tissue Forceps	ES03-180-07; ES03-181-07; ES03-182-07; ES03-183-07; ES03-184-11; ES03-185-11; ES03-186-07; ES03-188-07; ES03-190-08; ES03-192-09; ES03-194-09; ES03-196-10; ES03-198-07; ES03-200-07; ES03-202-08; ES03-204-08; ES03-206-08; ES03-208-08; ES03-210-10; ES03-212-07; ES03-214-07; ES03-216-07; ES03-218-08; ES03-220-08; ES03-222-07; ES03-224-07; ES03-226-07; ES03-228-10; ES03-230-10; ES03-232-10; ES03-234-10; ES03-236-8; ES03-238-8; ES03-240-10; ES03-242-10; ES03-244-10; ES03-246-10; ES03-248-10; ES03-250-10; ES03-252-10; ES03-254-00; ES03-256-00; ES03-258-00; ES03-260-07; ES03-262-07; ES03-263-11; ES03-264-11; ES03-266-11; ES03-268-11; ES03-270-11;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
18	Kẹp phẫu tích và kẹp mô	Dressing and Tissue Forceps	ES03-271-10; ES03-273-10; ES03-275-10; ES03-276-10; ES03-277-11; ES03-279-11; ES03-281-11; ES03-283-11; ES03-285-05; ES03-287-05; ES03-289-05; ES03-293-09; ES03-295-08; ES03-297-10; ES03-300-09; ES03-302-09; ES03-304-09; ES03-306-08; ES03-308-09; ES03-308-10; ES03-308-11; ES03-312-09; ES03-314-09; ES03-316-09; ES03-318-10; ES03-320-10; ES03-322-09; ES03-324-09; ES03-326-09; ES03-328-10; ES03-330-09; ES03-332-09; ES03-334-09; ES03-336-09; ES03-338-09; ES03-340-10;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

19	Bulldog Clamps	Keş Bulldog	ES04-001-3; ES04-002-3; ES04-003-5; ES04-004-6; ES04-005-6; ES04-006-6; ES04-007-49; ES04-008-53; ES04-009-59; ES04-010-43; ES04-011-45; ES04-012-50; ES04-013-54; ES04-014-43; ES04-015-49; ES04-016-4.7; ES04-017-5.1; ES04-018-5.7; ES04-019-4.4; ES04-020-4.6; ES04-021-4.9; ES04-022-5.4; ES04-023-23; ES04-024-49; ES04-025-54; ES04-026-61; ES04-027-47; ES04-028-51; ES04-029-55; ES04-031-35; ES04-032-35; ES04-033-35; ES04-034-35; ES04-030-24; ES04-035-08; ES04-036-09; ES04-037-10; ES04-038-12; ES04-043-18; ES04-044-09; ES04-045-10; ES04-046-72;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
20	Keş	Forceps	ES05-101-16; ES05-103-16; ES05-105-14; ES05-107-14; ES05-109-14; ES05-111-14; ES05-113-14; ES05-115-14; ES05-117-14; ES05-119-14; ES05-121-13; ES05-121-14; ES05-121-15; ES05-121-20; ES05-123-13; ES05-123-14; ES05-123-15; ES05-123-20; ES05-137-16; ES05-139-16; ES05-141-18; ES05-143-18; ES05-145-15; ES05-147-15; ES05-149-16; ES05-151-16; ES05-153-16; ES05-153-18; ES05-153-20; ES05-154-16; ES05-154-18; ES05-154-20; ES05-163-13; ES05-163-14; ES05-163-16; ES05-164-13; ES05-164-14; ES05-164-16; ES05-183-12; ES05-183-14; ES05-183-16; ES05-173-14; ES05-185-11; ES05-185-13; ES05-185-14; ES05-185-15; ES05-193-14; ES05-195-14; ES05-197-13; ES05-197-14;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
21	Keş	Forceps	ES05-201-13; ES05-201-14; ES05-205-14; ES05-205-16; ES05-205-18; ES05-205-20; ES05-205-22; ES05-205-24; ES05-205-26; ES05-205-28; ES05-207-14; ES05-207-16; ES05-207-18; ES05-207-20; ES05-207-22; ES05-207-24; ES05-207-26; ES05-207-28; ES05-217-16; ES05-217-18; ES05-217-20; ES05-217-22; ES05-217-24; ES05-217-26; ES05-217-28; ES05-219-16; ES05-219-18; ES05-219-20; ES05-219-22; ES05-219-24; ES05-219-26; ES05-219-28; ES05-229-12; ES05-239-12; ES05-249-12; ES05-259-12; ES05-269-09; ES05-271-09; ES05-273-09; ES05-275-09; ES05-277-18; ES05-277-21; ES05-287-18; ES05-287-21; ES05-289-18; ES05-289-21; ES05-291-18; ES05-291-21; ES05-297-12; ES05-297-14;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

22	Кеп	Forceps	ES05-301-12; ES05-301-14; ES05-305-12; ES05-305-14; ES05-309-12; ES05-309-14; ES05-317-20; ES05-317-26; ES05-319-20; ES05-319-26; ES05-323-20; ES05-323-26; ES05-325-20; ES05-325-26; ES05-329-14; ES05-331-19; ES05-332-19; ES05-333-15; ES05-335-15; ES05-337-15; ES05-339-15; ES05-341-14; ES05-343-14; ES05-345-20; ES05-347-20; ES05-349-20; ES05-351-19; ES05-353-19; ES05-355-18; ES05-355-20; ES05-355-24; ES05-357-18; ES05-357-20; ES05-357-24; ES05-367-30; ES05-369-30; ES05-373-24; ES05-375-24; ES05-377-24; ES05-379-24; ES05-381-21; ES05-381-26; ES05-383-21; ES05-383-26; ES05-385-21; ES05-385-26; ES05-387-21; ES05-387-26; ES05-389-28; ES05-391-28;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
23	Кеп	Forceps	ES05-393-28; ES05-395-28; ES05-397-17; ES05-399-18; ES05-402-17; ES05-403-18; ES05-405-12; ES05-407-12; ES05-409-14; ES05-411-14; ES05-413-16; ES05-415-16; ES05-417-14; ES05-417-16; ES05-417-18; ES05-417-20; ES05-417-26; ES05-417-28; ES05-419-14; ES05-419-16; ES05-419-18; ES05-419-20; ES05-419-26; ES05-419-28; ES05-421-16; ES05-421-19; ES05-421-21; ES05-423-19; ES05-425-01; ES05-427-02; ES05-429-14; ES05-431-18; ES05-433-13; ES05-435-22; ES05-437-21; ES05-439-14; ES05-441-18; ES05-443-14; ES05-445-23; ES05-447-23; ES05-449-23; ES05-451-23; ES05-453-23; ES05-455-20; ES05-455-24; ES05-455-28; ES05-461-19; ES05-461-21; ES05-461-22; ES05-463-26;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
24	Кеп	Forceps	ES05-463-27; ES05-463-28; ES05-320.##; ES05-465-21; ES05-465-23; ES05-465-20; ES05-465-22; ES05-467-29; ES05-467-30; ES05-469-19; ES05-471-23; ES05-473-22; ES05-475-25; ES05-477-28; ES05-479-23; ES05-481-20; ES05-483-13; ES05-483-16; ES05-483-18; ES05-483-20; ES05-483-23; ES05-483-25; ES05-483-28; ES05-485-18; ES05-485-22; ES05-485-25; ES05-485-28; ES05-487-22; ES05-487-23; ES05-487-24; ES05-489-01; ES05-489-02; ES05-489-03; ES05-489-04; ES05-491-15; ES05-493-26; ES05-493-27; ES05-495-24; ES05-497-21; ES05-499-24; ES05-500-21; ES05-503-26; ES05-505-18; ES05-507-22; ES05-509-23; ES05-511-27; ES05-513-21; ES05-515-20; ES05-517-26; ES05-519-27;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

25	Keş	Forceps	ES05-521-20; ES05-523-21; ES05-524-26; ES05-525-26; ES05-527-26; ES05-529-24; ES05-529-27; ES05-529-31; ES05-529-33; ES05-531-24; ES05-531-25; ES05-531-26; ES05-533-20; ES05-533-22; ES05-533-26; ES05-533-00; ES05-535-20; ES05-535-22; ES05-535-26; ES05-535-00; ES05-537-19; ES05-537-22; ES05-539-19; ES05-539-22; ES05-541-19; ES05-541-26; ES05-542-17; ES05-543-17; ES05-544-18; ES05-545-18; ES05-546-16; ES05-547-19; ES05-549-20; ES05-551-19; ES05-553-19; ES05-555-19; ES05-557-12; ES05-559-12; ES05-561-12; ES05-563-10; ES05-565-12; ES05-567-23; ES05-569-25; ES05-571-20; ES05-571-24; ES05-571-25; ES05-571-30; ES05-573-18; ES05-575-21; ES05-577-27;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
26	Keş	Forceps	ES05-579-23; ES05-581.19; ES05-583.23; ES05-585.25; ES05-593-31; ES05-593-40; ES05-595-40; ES05-597-41; ES05-599-43; ES05-601-42; ES05-602-25; ES05-604-24; ES05-604-23; ES05-606-20; ES05-608-21; ES05-610-25; ES05-612-27; ES05-614-32; ES05-616-27; ES05-618-23; ES05-620-25; ES05-622-27; ES05-624-27; ES05-626-08; ES05-626-10; ES05-628-08; ES05-628-10; ES05-630-18; ES05-632-21; ES05-634-30; ES05-636-27; ES05-638-25; ES05-640-28; ES05-642-20; ES05-644-24; ES05-646-28; ES05-648-25; ES05-650-17; ES05-652-18; ES05-654-21; ES05-656-26; ES05-658-21; ES05-660-24; ES05-664-06; ES05-664-08; ES08-664-10; ES05-666-06; ES05-666-08; ES08-666-10; ES05-668-23;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
27	Keş	Forceps	ES05-670-24; ES05-672-24; ES05-674-24; ES05-675-15; ES05-677-20; ES05-679-15; ES05-681-20; ES05-683-20; ES05-685-20; ES05-689-92; ES05-687-17; ES05-691-16; ES05-691-22; ES05-693-19; ES05-695-19; ES05-697-18; ES05-700-19; ES05-701-19; ES05-703-18; ES05-705-23; ES05-707-19; ES05-709-19; ES05-711-18; ES05-713-20; ES05-715-21; ES05-717-18; ES05-719-20; ES05-720-09; ES05-721-09; ES05-723-18; ES05-725-15; ES05-725-20; ES05-726-09; ES05-726-11; ES05-726-13; ES05-726-15; ES05-727-13; ES05-727-15; ES05-729-10; ES05-729-13; ES05-731-14; ES05-733-10; ES05-733-13; ES05-735-13; ES05-735-15; ES05-735-18; ES05-737-17; ES05-739-17; ES05-741-25; ES05-743-25;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

28	Кеп	Forceps	ES05-745-23; ES05-747-20; ES05-749-20; ES05-751-20; ES05-753-20; ES05-755-20; ES05-755-25; ES05-757-20; ES05-757-25; ES05-759-20; ES05-759-25; ES05-761-20; ES05-761-25; ES05-763-28; ES05-765-28; ES05-769-25; ES05-767-25; ES05-771-25; ES05-773-16; ES05-775-25; ES05-777-25; ES05-779-25; ES05-781-21; ES05-783-18; ES05-783-20; ES05-783-25; ES05-785-18; ES05-785-20; ES05-785-25; ES05-787-18; ES05-787-20; ES05-787-24; ES05-789-18; ES05-789-20; ES05-789-24; ES05-791-18; ES05-791-20; ES05-791-24; ES05-793-18; ES05-793-20; ES05-793-24; ES05-795-26; ES05-796-26; ES05-797-26; ES05-799-26; ES05-801-26; ES05-803-17; ES05-805-22; ES05-807-12; ES05-809-15;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
29	Кеп	Forceps	ES05-810-00; ES05-811-23; ES05-812-23; ES05-813-25; ES05-815-25; ES05-817-21; ES05-819-23; ES05-821-21; ES05-823-23; ES05-825-25; ES05-827-25; ES05-829-21; ES05-831-23; ES05-833-21; ES05-835-23; ES05-837-18; ES05-839-18; ES05-841-28; ES05-843-25; ES05-845-22; ES05-847-22; ES05-849-25; ES05-851-28; ES05-853-33; ES05-855-33; ES05-857-30; ES05-859-25; ES05-861-25; ES05-863-30; ES05-865-13; ES05-867-13; ES05-869-15; ES05-869-19; ES05-871-15; ES05-871-19; ES05-871-25; ES05-873-14; ES05-875-15; ES05-877-20; ES05-879-20; ES05-881-15; ES05-883-15; ES05-885-15; ES05-887-19; ES05-889-20; ES05-891-16; ES05-891-18; ES05-891-20; ES05-891-24; ES05-893-16;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
30	Кеп	Forceps	ES05-901-14; ES05-903-18; ES05-903-20; ES05-905-20; ES05-905-23; ES05-907-20; ES05-907-23; ES05-909-20; ES05-911-15; ES05-913-20; ES05-915-20; ES05-917-26; ES05-918-28; ES05-919-14; ES05-921-18; ES05-923-15; ES05-925-16; ES05-927-20; ES05-929-16; ES05-931-20; ES05-933-24; ES05-935-19; ES05-937-17; ES05-939-19; ES05-941-22; ES05-943-24; ES05-945-25; ES05-947-23; ES05-949-20; ES05-951-22; ES05-953-24; ES05-963-01; ES05-963-02; ES05-963-03; ES05-963-04; ES05-963-05; ES05-963-06; ES05-965-23; ES05-967-20; ES05-969-18; ES05-971-19; ES05-973-02; ES05-975-12; ES05-977-03; ES05-979-01; ES05-981-18; ES05-983-21; ES05-985-22; ES05-987-20; ES05-989-22;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

31	Кеп	Forceps	ES05-991-23; ES05-993-23; ES05-995-24; ES05-997-01; ES05-999-02; ES05-1001-20; ES05-1003-20; ES05-1005-20; ES05-1007-20; ES05-1009-24; ES05-1011-18; ES05-1011-19; ES05-1013-24; ES05-1015-22; ES05-1017-23; ES05-1019-23; ES05-1023-21; ES05-1025-21; ES05-1027-22; ES05-1029-23; ES05-1031-22; ES05-1033-23; ES05-1035-25; ES05-1037-24; ES05-1039-23; ES05-1041-14; ES05-1043-20; ES05-1045-20; ES05-1047-18; ES05-1049-18; ES05-1053-20; ES05-1051-20; ES05-1055-23; ES05-1057-19; ES05-1059-20; ES05-1061-20; ES05-1063-21; ES05-1063-23; ES05-1063-25; ES05-1065-21; ES05-1065-23; ES05-1065-25; ES05-1067-21; ES05-1069-21; ES05-1070-21; ES05-1071-21; ES05-1077-20; ES05-1079-22; ES05-1081-25; ES05-1073-22;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
32	Кеп	Forceps	ES05-1075-25; ES05-1083-13; ES05-1085-15; ES05-1087-16; ES05-1089-20; ES05-1091-20; ES05-1093-15; ES05-1095-15; ES05-1095-18; ES05-1095-20; ES05-1097-14; ES05-1101-16; ES05-1105-13; ES05-1105-17; ES05-1105-20; ES05-1105-25; ES05-1105-30; ES05-1105-40; ES05-1105-50; ES05-1107-13; ES05-1107-17; ES05-1107-20; ES05-1107-25; ES05-1107-30; ES05-1107-40; ES05-1107-50; ES05-1103-12; ES05-1109-40; ES05-1109-50; ES05-1109-60; ES05-1109-70; ES05-1109-80; ES05-1125-55; ES05-1111-20; ES05-1113-28; ES05-1115-20; ES05-1117-28; ES05-1119-24; ES05-1121-24; ES05-1123-22; ES05-1123-32; ES05-1123-50; ES05-1127-58; ES05-1128-01; ES05-1128-02; ES05-1128-03; ES05-1128-00; ES05-1137-10; ES05-1135-15; ES05-1138-00;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
33	Кеп	Forceps	ES05-1140-00; ES05-1129-12; ES05-1131-14; ES05-1133-14; ES05-662-24; ES05-1090-20;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

34	Banh	Retractors	ES06-001-10; ES06-002-10; ES06-003-10; ES06-004-05; ES06-005-05; ES06-006-07; ES06-007-07; ES06-008-07; ES06-009-07; ES06-010-04; ES06-011-06; ES06-012-08; ES06-013-07; ES06-013-10; ES06-014-07; ES06-014-10; ES06-015-10; ES06-016-10; ES06-019-10; ES06-020-10; ES06-021-13; ES06-021-16; ES06-022-13; ES06-022-16; ES06-023-10; ES06-024-10; ES06-025-13; ES06-025-16; ES06-026-13; ES06-026-16; ES06-033-26; ES06-034-26; ES06-035-27; ES06-036-27; ES06-037-13; ES06-040-13; ES06-041-16; ES06-042-16; ES06-043-40; ES06-043-45; ES06-043-50; ES06-043-55; ES06-043-60; ES06-044-40; ES06-044-45; ES06-044-50; ES06-044-55; ES06-044-60; ES06-047-31; ES06-048-32;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
35	Banh	Retractors	ES06-049-32; ES06-051-20; ES06-052-20; ES06-053-20; ES06-054-26; ES06-055-26; ES06-056-26; ES06-057-26; ES06-060-18; ES06-061-18; ES06-062-17; ES06-063-16; ES06-064-18; ES06-065-26; ES06-066-18; ES06-067-18; ES06-70-17; ES06-071-16; ES06-072-00; ES06-074-00; ES06-075-80; ES06-073-22; ES06-077-00; ES06-078-00; ES06-079-00; ES06-81-00; ES06-082-00; ES06-083-00; ES06-084-01; ES06-084-02; ES06-084-03; ES06-086-00; ES06-087-00; ES06-088-00; ES06-089-00; ES06-090-00; ES06-091-00; ES06-093-22; ES06-094-00; ES06-095-22; ES06-097-22; ES06-099-29; ES06-101-35; ES06-103-32; ES06-105-27; ES06-107-26; ES06-109-26; ES06-111-01; ES06-111-02; ES06-111-03;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
36	Banh	Retractors	ES06-111-04; ES06-113-01; ES06-113-02; ES06-113-03; ES06-113-04; ES06-115-01; ES06-115-02; ES06-115-03; ES06-115-04; ES06-117-01; ES06-117-02; ES06-117-03; ES06-117-04; ES06-117-05; ES06-117-06; ES06-117-07; ES06-117-08; ES06-119-01; ES06-119-02; ES06-119-03; ES06-119-04; ES06-119-05; ES06-119-06; ES06-119-07; ES06-119-08; ES06-121-01; ES06-121-02; ES06-121-03; ES06-121-04; ES06-121-05; ES06-121-06; ES06-121-07; ES06-121-08; ES06-123-01; ES06-123-02; ES06-123-03; ES06-123-04; ES06-123-05; ES06-123-06; ES06-123-07; ES06-123-08; ES06-125-01; ES06-125-02; ES06-125-03; ES06-125-04; ES06-125-06; ES06-127-01; ES06-127-02; ES06-127-03; ES06-127-04;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

37	Banh	Retractors	ES06-127-06; ES06-129-02; ES06-129-03; ES06-129-04; ES06-129-06; ES06-131-02; ES06-131-03; ES06-131-04; ES06-131-06; ES06-133-06; ES06-135-06; ES06-137-04; ES06-139-04; ES06-141-23; ES06-143-23; ES06-145-23; ES06-147-23; ES06-149-23; ES06-151-23; ES06-153-23; ES06-155-23; ES06-157-23; ES06-159-23; ES06-161-23; ES06-163-23; ES06-165-23; ES06-167-23; ES06-169-02; ES06-169-03; ES06-169-04; ES06-169-06; ES06-169-08; ES06-171-02; ES06-171-03; ES06-171-04; ES06-171-06; ES06-171-08; ES06-173-02; ES06-173-03; ES06-173-04; ES06-173-06; ES06-173-08; ES06-175-02; ES06-175-03; ES06-175-04; ES06-175-06; ES06-175-08; ES06-177-02; ES06-177-03; ES06-177-04;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
38	Banh	Retractors	ES06-177-06; ES06-177-08; ES06-179-02; ES06-179-03; ES06-179-04; ES06-179-06; ES06-179-08; ES06-181-30; ES06-181-60; ES06-185-08; ES06-187-08; ES06-183-20; ES06-189-55; ES06-191-08; ES06-193-08; ES06-195-25; ES06-197-40; ES06-197-50; ES06-197-60; ES06-197-70; ES06-199-17; ES06-201-17; ES06-203-17; ES06-205-17; ES06-207-12; ES06-209-12; ES06-211-06; ES06-213-09; ES06-215-09; ES06-217-12; ES06-219-14; ES06-221-16; ES06-223-17; ES06-224-21; ES06-225-29; ES06-227-01; ES06-227-02; ES06-229-22; ES06-231-20; ES06-233-20; ES06-235-20; ES06-237-23; ES06-239-16; ES06-241-18; ES06-243-16; ES06-245-14; ES06-247-20; ES06-249-01; ES06-249-02; ES06-251-01;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
39	Banh	Retractors	ES06-251-02; ES06-253-20; ES06-255-20; ES06-257-14; ES06-258-13; ES06-259-18; ES06-261-13; ES06-263-18; ES06-265-15; ES06-267-01; ES06-267-02; ES06-267-03; ES06-268-16; ES06-269-16; ES06-271-01; ES06-271-02; ES06-273-01; ES06-273-02; ES06-275-15; ES06-277-13; ES06-279-15; ES06-281-15; ES06-283-16; ES06-285-17; ES06-287-17; ES06-289-18; ES06-291-21; ES06-293-15; ES06-295-16; ES06-297-18; ES06-299-18; ES06-301-18; ES06-303-21; ES06-305-15; ES06-307-01; ES06-307-02; ES06-307-03; ES06-307-04; ES06-309-01; ES06-309-02; ES06-309-03; ES06-311-13; ES06-313-02; ES06-313-03; ES06-313-04; ES06-315-02; ES06-315-03; ES06-315-04; ES06-317-04; ES06-321-04;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

40	Banh	Retractors	ES06-322-04; ES06-325-14; ES06-327-01; ES06-327-02; ES06-337-01; ES06-337-02; ES06-337-03; ES06-337-04; ES06-337-05; ES06-331-22; ES06-333-22; ES06-339-12; ES06-341-13; ES06-343-01; ES06-343-02; ES06-343-03; ES06-343-04; ES06-343-05; ES06-343-06; ES06-343-07; ES06-345-01; ES06-345-02; ES06-347-01; ES06-347-02; ES06-347-03; ES06-349-13; ES06-351-12; ES06-353-13; ES06-355-12; ES06-357-16; ES06-359-15; ES06-361-14; ES06-363-01; ES06-363-02; ES06-363-03; ES06-365-01; ES06-365-02; ES06-369-01; ES06-369-02; ES06-369-03; ES06-369-04; ES06-371-16; ES06-373-16; ES06-375-16; ES06-377-10; ES06-377-20; ES06-377-17; ES06-377-22; ES06-379-14; ES06-379-17;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
41	Banh	Retractors	ES06-379-25; ES06-381-20; ES06-381-10; ES06-383-19; ES06-385-19; ES06-387-16; ES06-389-01; ES06-389-02; ES06-389-03; ES06-389-04; ES06-389-05; ES06-389-06; ES06-390-01; ES06-390-02; ES06-390-03; ES06-390-04; ES06-390-05; ES06-390-06; ES06-391-01; ES06-391-02; ES06-393-13; ES06-395-17; ES06-397-18; ES06-399-21; ES06-401-01; ES06-401-02; ES06-401-03; ES06-403-20; ES06-405-01; ES06-405-02; ES06-405-03; ES06-405-04; ES06-405-05; ES06-405-06; ES06-407-01; ES06-407-02; ES06-407-03; ES06-407-04; ES06-407-05; ES06-407-06; ES06-409-21; ES06-411-21; ES06-413-22; ES06-415-22; ES06-417-22; ES06-419-22; ES06-421-24; ES06-423-20; ES06-425-20; ES06-427-17;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
42	Banh	Retractors	ES06-429-01; ES06-429-02; ES06-429-03; ES06-429-04; ES06-429-05; ES06-429-06; ES06-429-07; ES06-431-01; ES06-431-02; ES06-431-03; ES06-431-04; ES06-431-05; ES06-431-06; ES06-431-07; ES06-449-20; ES06-084-00; ES06-433-55; ES06-433-60; ES06-433-63; ES06-433-85; ES06-437-19; ES06-439-20; ES06-441-18; ES06-441-20; ES06-441-25; ES06-441-30; ES06-441-40; ES06-443-01; ES06-443-02; ES06-443-03; ES06-443-04; ES06-443-05; ES06-443-06; ES06-443-07; ES06-443-08; ES06-443-09; ES06-443-10; ES06-445-35; ES06-445-60; ES06-445-75; ES06-447-19; ES06-447-21; ES06-451-10; ES06-451-15; ES06-451-20; ES06-453-14; ES06-455-14; ES06-453-20; ES06-453-26; ES06-455-20;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

43	Banh	Retractors	ES06-455-26; ES06-456-07; ES06-456-15; ES06-456-11; ES06-456-20; ES06-457-38; ES06-459-40; ES06-465-20; ES06-465-28; ES06-465-37; ES06-461-22; ES06-463-24; ES06-466-24; ES06-467-65; ES06-469-60; ES06-469-80; ES06-469-100; ES06-469-120; ES06-469-140; ES06-469-144; ES06-171-15; ES06-171-20; ES06-171-25; ES06-171-35; ES06-473-23; ES06-475-40; ES06-475-62; ES06-477-01; ES06-477-02; ES06-477-03; ES06-477-04; ES06-477-05; ES06-477-06; ES06-477-07; ES06-477-08; ES06-477-09; ES06-479-22; ES06-479-38; ES06-479-65; ES06-481-72; ES06-481-55; ES06-481-45; ES06-483-38; ES06-485-27; ES06-485-22; ES06-489-95; ES06-487-27; ES06-491-8; ES06-491-10; ES06-491-12;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
44	Banh	Retractors	ES06-491-14; ES06-491-16; ES06-491-18; ES06-493-24; ES06-495-08; ES06-495-10; ES06-495-12; ES06-495-14; ES06-495-16; ES06-495-18; ES06-497-09; ES06-497-10; ES06-497-12; ES06-499-45; ES06-499-50; ES06-499-70; ES06-501-40; ES06-501-50; ES06-501-60; ES06-501-75; ES06-501-85; ES06-503-85; ES06-505-25; ES06-507-42; ES06-507-50; ES06-507-60; ES06-509-12; ES06-509-15; ES06-511-85; ES06-515-50; ES06-513-38; ES06-513-57; ES06-515-38; ES06-515-57; ES06-517-16; ES06-519-19; ES06-521-75; ES06-521-50; ES06-521-90; ES06-523-00; ES06-525-00; ES06-531-00; ES06-533-00; ES06-527-00; ES06-535-00; ES06-537-00; ES06-539-00; ES06-541-00; ES06-542-01; ES06-542-03;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
45	Banh	Retractors	ES06-543-13; ES06-545-16; ES06-547-18; ES06-549-15; ES06-551-15; ES06-553-16; ES06-555-17; ES06-577-09; ES06-577-11; ES06-577-13; ES06-577-15; ES06-577-18; ES06-559-09; ES06-559-11; ES06-559-13; ES06-559-15; ES06-559-18; ES06-561-20; ES06-561-30; ES06-561-40; ES06-563-28; ES06-565-30; ES06-565-40; ES06-565-50; ES06-565-60; ES06-565-70; ES06-567-45; ES06-569-60; ES06-571-46; ES06-573-46; ES06-575-29; ES06-577-28; ES06-579-20; ES06-579-25; ES06-579-30; ES06-579-40; ES06-579-50; ES06-581-20; ES06-581-30; ES06-581-31; ES06-585-60; ES06-585-08; ES06-585-10; ES06-585-12; ES06-585-17; ES06-585-20; ES06-585-25; ES06-583-20; ES06-587-23; ES06-589-24;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

46	Banh	Retractors	ES06-591-20; ES06-593-21; ES06-596-19; ES06-597-90; ES06-599-21; ES06-603-03; ES06-603-04; ES06-603-05; ES06-603-07; ES06-541-01; ES06-586-25; ES06-543-02; ES06-031-13; ES06-032-13; ES06-495-13; ES06-542-02; ES06-318-04;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
47	Rib Spreaders	Dụng cụ banh sườn	ES07-001-65; ES07-002-70; ES07-003-120; ES07-004-75; ES07-005-105; ES07-006-150; ES07-007-200; ES07-008-16; ES07-009-90; ES07-010-036; ES07-011-025; ES07-012-010; ES07-013-012; ES07-014-015; ES07-015-150; ES07-016-075; ES07-017-017; ES07-018-015; ES07-019-015; ES07-020-014; ES07-021-016; ES07-022-016; ES07-023-014; ES07-024-018;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
48	Búa phẫu thuật, thìa nạo, cây bóc tách, dao bóc màng xương và đục lòng máng	Mallets, Curettes, Gouges	ES08-001-26; ES08-001-28; ES08-001-30; ES08-002-25; ES08-002-30; ES08-002-35; ES08-003-20; ES08-004-17; ES08-005-19; ES08-005-25; ES08-006-16; ES08-007-22; ES08-008-29; ES08-009-24; ES08-010-22; ES08-011-20; ES08-012-00; ES08-013-15; ES08-013-18; ES08-013-22; ES08-014-28; ES08-015-28; ES08-016-02; ES08-016-03; ES08-016-04; ES08-017-02; ES08-017-03; ES08-017-04; ES08-018-08; ES08-018-10; ES08-018-12; ES08-018-14; ES08-018-16; ES08-019-08; ES08-019-10; ES08-019-12; ES08-019-14; ES08-019-16; ES08-020-08; ES08-020-10; ES08-020-12; ES08-020-14; ES08-020-16; ES08-021-00; ES08-022-00; ES08-023-00; ES08-024-00; ES08-025-02; ES08-025-03; ES08-025-04;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
49	Búa phẫu thuật, thìa nạo, cây bóc tách, dao bóc màng xương và đục lòng máng	Mallets, Curettes, Gouges	ES08-025-05; ES08-025-06; ES08-025-07; ES08-025-08; ES08-026-02; ES08-026-03; ES08-026-04; ES08-026-05; ES08-026-06; ES08-026-07; ES08-026-08; ES08-027-02; ES08-027-03; ES08-027-04; ES08-027-05; ES08-027-06; ES08-027-07; ES08-027-08; ES08-028-02; ES08-028-03; ES08-028-04; ES08-028-05; ES08-028-06; ES08-028-07; ES08-028-08; ES08-029-04; ES08-029-06; ES08-029-08; ES08-029-10; ES08-029-12; ES08-029-14; ES08-030-04; ES08-030-06; ES08-030-08; ES08-030-10; ES08-030-12; ES08-030-14; ES08-031-04; ES08-031-06; ES08-031-08; ES08-032-05; ES08-033-05; ES08-034-03; ES08-034-06; ES08-034-10; ES08-034-13; ES08-035-03; ES08-035-06; ES08-035-10; ES08-035-13;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

50	Búa phẫu thuật, thìa nạo, cây bóc tách, dao bóc màng xương và đục lồng máng	Mallets, Curettes, Gouges	ES08-036-07; ES08-036-12; ES08-037-04; ES08-037-06; ES08-037-07; ES08-037-09; ES08-037-12; ES08-038-18; ES08-039-04; ES08-039-05; ES08-039-06; ES08-039-07; ES08-040-03; ES08-040-06; ES08-040-10; ES08-040-13; ES08-041-10; ES08-041-15; ES08-041-20; ES08-041-25; ES08-042-10; ES08-042-15; ES08-042-20; ES08-042-25; ES08-043-10; ES08-043-15; ES08-043-20; ES08-043-25; ES08-044-04; ES08-044-06; ES08-044-10; ES08-044-08; ES08-044-12; ES08-045-04; ES08-045-06; ES08-045-10; ES08-045-08; ES08-045-12; ES08-046-07; ES08-046-10; ES08-046-15; ES08-046-20; ES08-046-25; ES08-046-30; ES08-047-07; ES08-047-10; ES08-047-15; ES08-047-20; ES08-047-25; ES08-047-30;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
51	Búa phẫu thuật, thìa nạo, cây bóc tách, dao bóc màng xương và đục lồng máng	Mallets, Curettes, Gouges	ES08-048-03; ES08-048-04; ES08-048-06; ES08-048-08; ES08-048-10; ES08-048-12; ES08-048-15; ES08-051-04; ES08-052-04; ES08-049-04; ES08-050-04; ES08-053-06; ES08-054-05; ES08-055-05; ES08-056-07; ES08-057-10; ES08-058-02; ES08-058-04; ES08-059-10; ES08-060-15; ES08-060-20; ES08-060-25; ES08-060-30; ES08-060-35; ES08-060-40; ES08-060-45; ES08-060-50; ES08-061-15; ES08-061-20; ES08-061-25; ES08-061-30; ES08-061-35; ES08-061-40; ES08-061-45; ES08-061-50; ES08-062-06; ES08-062-09; ES08-062-13; ES08-062-14; ES08-062-16; ES08-062-19; ES08-062-25; ES08-062-32; ES08-063-06; ES08-063-09; ES08-063-13; ES08-063-14; ES08-063-16; ES08-063-19; ES08-063-25;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
52	Búa phẫu thuật, thìa nạo, cây bóc tách, dao bóc màng xương và đục lồng máng	Mallets, Curettes, Gouges	ES08-063-32; ES08-064-09; ES08-064-14; ES08-064-16; ES08-064-19; ES08-064-25; ES08-065-09; ES08-065-14; ES08-065-16; ES08-065-19; ES08-065-25; ES08-066-03; ES08-066-05; ES08-066-06; ES08-066-08; ES08-066-09; ES08-067-06; ES08-067-13; ES08-067-19; ES08-067-25; ES08-067-32; ES08-068-06; ES08-068-13; ES08-068-19; ES08-068-25; ES08-068-32; ES08-069-06; ES08-069-13; ES08-069-19; ES08-069-25; ES08-069-32; ES08-070-06; ES08-070-13; ES08-070-19; ES08-070-25; ES08-070-32; ES08-071-06; ES08-071-13; ES08-071-19; ES08-071-25; ES08-071-32; ES08-072-01; ES08-072-02; ES08-072-03; ES08-072-04; ES08-072-10; ES08-072-20; ES08-072-30; ES08-073-01; ES08-073-02;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

53	Búa phẫu thuật, thìa nạo, cây bóc tách, dao bóc màng xương và đục lồng máng	Mallets, Curettes, Gouges	ES08-073-03; ES08-073-04; ES08-073-05; ES08-073-06; ES08-073-10; ES08-073-20; ES08-073-30; ES08-073-40; ES08-074-01; ES08-074-02; ES08-074-03; ES08-074-04; ES08-074-05; ES08-074-06; ES08-074-10; ES08-074-20; ES08-074-30; ES08-075-01; ES08-075-02; ES08-075-03; ES08-075-04; ES08-075-05; ES08-075-10; ES08-075-20; ES08-075-30; ES08-076-01; ES08-076-02; ES08-076-03; ES08-077-01; ES08-077-02; ES08-077-03; ES08-077-04; ES08-077-05; ES08-077-06; ES08-078-01; ES08-078-02; ES08-078-03; ES08-078-04; ES08-078-05; ES08-078-06; ES08-079-01; ES08-079-02; ES08-079-03; ES08-079-04; ES08-079-05; ES08-079-06; ES08-080-01; ES08-080-02; ES08-080-04; ES08-080-05;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
54	Búa phẫu thuật, thìa nạo, cây bóc tách, dao bóc màng xương và đục lồng máng	Mallets, Curettes, Gouges	ES08-079-01; ES08-079-02; ES08-079-03; ES08-079-04; ES08-079-05; ES08-079-06; ES08-080-01; ES08-080-02; ES08-080-04; ES08-080-05; ES08-080-06; ES08-080-07; ES08-080-10; ES08-080-20; ES08-081-01; ES08-081-02; ES08-081-03; ES08-081-04; ES08-081-05; ES08-081-06; ES08-081-10; ES08-081-20; ES08-081-30; ES08-082-25; ES08-083-25; ES08-084-25; ES08-085-01; ES08-085-02; ES08-085-03; ES08-085-04; ES08-085-05; ES08-085-06; ES08-086-13; ES08-086-14; ES08-086-17; ES08-086-20; ES08-087-13; ES08-087-16; ES08-087-20; ES08-088-01; ES08-088-02; ES08-088-03; ES08-088-04; ES08-088-05; ES08-088-06; ES08-089-01; ES08-089-02; ES08-089-03; ES08-089-04; ES08-090-00;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
55	Búa phẫu thuật, thìa nạo, cây bóc tách, dao bóc màng xương và đục lồng máng	Mallets, Curettes, Gouges	ES08-090-01; ES08-090-02; ES08-091-00; ES08-091-01; ES08-091-02; ES08-092-21; ES08-093-16; ES08-094-13; ES08-095-15; ES08-096-15; ES08-097-15; ES08-098-15; ES08-099-15; ES08-100-18; ES08-101-19; ES08-102-19; ES08-103-05; ES08-103-10; ES08-103-15; ES08-103-20; ES08-103-25; ES08-104-04; ES08-105-05; ES08-106-06; ES08-107-08; ES08-108-05; ES08-108-06; ES08-108-07; ES08-109-01; ES08-109-02; ES08-109-03; ES08-109-04; ES08-110-05; ES08-111-05; ES08-111-07; ES08-111-09; ES08-112-20; ES08-113-05; ES08-114-04; ES08-115-06; ES08-116-04; ES08-117-04; ES08-118-04; ES08-119-15; ES08-120-13; ES08-121-13; ES08-122-18; ES08-123-15; ES08-124-19; ES08-125-19;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

56	Búa phẫu thuật, thìa nạo, cây bóc tách, dao bóc màng xương và đục lồng máng	Mallets, Curettes, Gouges	ES08-126-17; ES08-127-18; ES08-128-20; ES08-129-06; ES08-130-06; ES08-131-05; ES08-131-06; ES08-131-15; ES08-131-16; ES08-132-23; ES08-133-22; ES08-134-18; ES08-135-22; ES08-137-21; ES08-138-19; ES08-136-21; ES08-139-21; ES08-140-18; ES08-141-22; ES08-142-21; ES08-143-20; ES08-144-21; ES08-146-17; ES08-147-17; ES08-148-17; ES08-149-17; ES08-145-22; ES08-146-24; ES08-147-24; ES08-150-21; ES08-151-19; ES08-152-21; ES08-153-22; ES08-154-21; ES08-155-22; ES08-156-23; ES08-157-18; ES08-158-15; ES08-159-55; ES08-160-50; ES08-161-06; ES08-162-07; ES08-163-10; ES08-164-05; ES08-165-06; ES08-166-08; ES08-167-10; ES08-172-02; ES08-173-02; ES08-174-03;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
57	Búa phẫu thuật, thìa nạo, cây bóc tách, dao bóc màng xương và đục lồng máng	Mallets, Curettes, Gouges	ES08-175-03; ES08-168-17; ES08-169-17; ES08-170-18; ES08-171-19; ES08-171-22; ES08-176-17; ES08-177-16; ES08-178-16; ES08-179-06; ES08-179-12; ES08-179-19; ES08-179-25; ES08-180-16; ES08-181-21; ES08-182-19; ES08-183-18; ES08-184-08; ES08-184-10; ES08-184-12; ES08-185-04; ES08-185-06; ES08-185-08; ES08-186-10; ES08-186-13; ES08-186-19; ES08-187-21; ES08-188-22; ES08-189-25; ES08-190-24; ES08-191-21; ES08-192-01; ES08-192-02; ES08-193-20; ES08-194-20; ES08-195-21; ES08-196-21; ES08-197-15/45; ES08-198-15/45; ES08-199-15/90; ES08-200-20; ES08-201-21; ES08-202-21; ES08-203-21; ES08-204-21; ES08-205-17; ES08-206-19; ES08-207-19; ES08-208-20; ES08-209-29; ES08-146-17; ES08-147-17; ES08-148-17; ES08-149-17;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
58	Kim cắt xương	Bone Cutting Forceps	ES09-001-27; ES09-002-27; ES09-003-27; ES09-004-24; ES09-005-27; ES09-007-15; ES09-008-16; ES09-009-16; ES09-010-18; ES09-011-18; ES09-012-15; ES09-013-12; ES09-014-15; ES09-015-15; ES09-016-15; ES09-017-19; ES09-018-00; ES09-018-14; ES09-018-17; ES09-018-19; ES09-018-22; ES09-019-14; ES09-019-17; ES09-019-19; ES09-019-22; ES09-020-17; ES09-021-23; ES09-021-27; ES09-022-23; ES09-022-27; ES09-025-20; ES09-023-30; ES09-024-30; ES09-026-02; ES09-027-02; ES09-028-12; ES09-029-14; ES09-030-14; ES09-031-17; ES09-032-13; ES09-033-16; ES09-034-16; ES09-035-18; ES09-036-18; ES09-037-18; ES09-038-18; ES09-039-19; ES09-040-15; ES09-041-15; ES09-042-15;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

59	Kìm cắt xương	Bone Cutting Forceps	ES09-043-18; ES09-044-17; ES09-045-17; ES09-046-15; ES09-047-15; ES09-048-15; ES09-049-15; ES09-050-15; ES09-051-18; ES09-052-18; ES09-053-18; ES09-054-23; ES09-055-23; ES09-056-23; ES09-057-23; ES09-058-24; ES09-059-24; ES09-060-22; ES09-061-22; ES09-062-22; ES09-063-21; ES09-064-34; ES09-065-23; ES09-066-22; ES09-067-17; ES09-068-20; ES09-069-20; ES09-070-23; ES09-071-20; ES09-072-20; ES09-073-13; ES09-074-19; ES09-075-19; ES09-076-24; ES09-077-12; ES09-078-17; ES09-079-16; ES09-080-14; ES09-081-13; ES09-082-21; ES09-083-21; ES09-084-18; ES09-085-20; ES09-086-17; ES09-086-21; ES09-087-17; ES09-087-21; ES09-088-19; ES09-089-23; ES09-089-26;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
60	Kìm cắt xương	Bone Cutting Forceps	ES09-090-26; ES09-091-27; ES09-092-21; ES09-093-22; ES09-093-27; ES09-093-30; ES09-094-19; ES09-094-23; ES09-094-26; ES09-095-22; ES09-095-26; ES09-095-33; ES09-096-15; ES09-097-33; ES09-097-45; ES09-098-33; ES09-098-45; ES09-099-25; ES09-099-26; ES09-099-27; ES09-101-17; ES09-102-30; ES09-103-18; ES09-103-20; ES09-103-22; ES09-105-18; ES09-105-20; ES09-105-25; ES09-105-30; ES09-106-22; ES09-107-13; ES09-108-17; ES09-109-19; ES09-110-16; ES09-111-17;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
61	Dụng cụ bó bột	Plaster Cast Instrument	ES10-001-20; ES10-002-23; ES10-003-24; ES10-004-24; ES10-005-23; ES10-005-26; ES10-005-37; ES10-006-20; ES10-007-18; ES10-008-18; ES10-009-19; ES10-010-14; ES10-011-18; ES10-013-30; ES10-014-28; ES10-015-30; ES10-016-28; ES10-017-32; ES10-018-32; ES10-019-18; ES10-020-24;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
62	Dụng cụ chẩn đoán, đèn soi thanh quản	Diagnostic Instruments, Laryngoscopes	ES11-001-22; ES11-002-20; ES11-003-21; ES11-004-17; ES11-005-24; ES11-006-21; ES11-007-18; ES11-008-18; ES11-009-16; ES11-010-19; ES11-011-22; ES11-012-22; ES11-013-23; ES11-014-18; ES11-015-00; ES11-019-00; ES11-016-00; ES11-016-01; ES11-016-02; ES11-016-03; ES11-016-04; ES11-030-00; ES11-021-00; ES11-023-00; ES11-023-01; ES11-023-02; ES11-023-03; ES11-023-04; ES11-025-00; ES11-026-00; ES11-027-00; ES11-033-00; ES11-035-01; ES11-035-02; ES11-035-03; ES11-035-04;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

63	Dụng cụ khâu	Suture instrument	ES12-001-01; ES12-001-02; ES12-002-01; ES12-002-02; ES12-003-01; ES12-003-02; ES12-004-01; ES12-004-02; ES12-004-03; ES12-004-04; ES12-005-01; ES12-005-02; ES12-005-03; ES12-005-04; ES12-006-01; ES12-006-02; ES12-006-03; ES12-006-04; ES12-007-22; ES12-008-21; ES12-009-01; ES12-009-02; ES12-009-03; ES12-010-23; ES12-011-19; ES12-012-20; ES12-013-23; ES12-014-25; ES12-018-01; ES12-018-02; ES12-018-03; ES12-018-04; ES12-015-02; ES12-016-13; ES12-017-13; ES12-018-12; ES12-019-12; ES12-020-15; ES12-021-14; ES12-022-17; ES12-023-22; ES12-024-22; ES12-025-22; ES12-026-24; ES12-027-24; ES12-028-23; ES12-029-01; ES12-029-02; ES12-029-03; ES12-029-04;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
64	Dụng cụ khâu	Suture instrument	ES12-029-05; ES12-029-06; ES12-029-07; ES12-029-08; ES12-029-09; ES12-030-23; ES12-031-23; ES12-032-21; ES12-033-21; ES12-034-24; ES12-035-01; ES12-035-02; ES12-036-01; ES12-036-02; ES12-037-25; ES12-038-25; ES12-039-20; ES12-040-20; ES12-041-12; ES12-042-13; ES12-043-14;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
65	Kim kẹp kim	Needle Holder	ES13-001-14; ES13-001-17; ES13-001-20; ES13-001-24; ES13-002-14; ES13-002-17; ES13-002-20; ES13-002-24; ES13-003-14; ES13-003-17; ES13-005-17; ES13-006-17; ES13-008-25; ES13-009-20; ES13-009-25; ES13-010-17; ES13-011-14; ES13-011-16; ES13-011-18; ES13-011-20; ES13-011-24; ES13-011-26; ES13-011-30; ES13-012-16; ES13-012-18; ES13-012-20; ES13-012-24; ES13-012-26; ES13-014-14; ES13-014-16; ES13-014-18; ES13-014-20; ES13-015-21; ES13-016-23; ES13-017-27; ES13-018-27; ES13-019-27; ES13-021-18; ES13-023-27; ES13-025-26; ES13-027-27; ES13-029-20; ES13-029-24; ES13-033-23; ES13-035-17; ES13-036-14; ES13-036-18; ES13-038-14; ES13-040-14; ES13-042-15;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

66	Kim kẹp kim	Needle Holder	ES13-045-18; ES13-045-20; ES13-045-23; ES13-048-16; ES13-048-20; ES13-050-13; ES13-050-18; ES13-052-15; ES13-054-15; ES13-056-18; ES13-056-26; ES13-058-18; ES13-060-18; ES13-062-18; ES13-064-20; ES13-064-24; ES13-065-20; ES13-065-24; ES13-066-12; ES13-068-12; ES13-070-12; ES13-072-13; ES13-074-13; ES13-076-13; ES13-078-14; ES13-080-14; ES13-080-17; ES13-082-21; ES13-084-21; ES13-086-20; ES13-088-18; ES13-090-20; ES13-090-25; ES13-092-20; ES13-092-23; ES13-094-13; ES13-096-12; ES13-098-12; ES13-100-14; ES13-103-14; ES13-105-14; ES13-107-12; ES13-109-14; ES13-111-14; ES13-113-14; ES13-114-14; ES13-115-16; ES13-117-16; ES13-119-14; ES13-121-13;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
67	Kim kẹp kim	Needle Holder	ES13-123-09; ES13-124-09; ES13-125-09; ES13-127-09; ES13-129-14; ES13-131-14; ES13-135-13; ES13-135-15; ES13-137-14; ES13-139-14; ES13-141-14; ES13-143-13; ES13-145-10; ES13-147-10; ES13-149-14; ES13-151-14; ES13-155-11; ES13-157-11; ES13-159-10; ES13-161-10; ES13-163-11; ES13-165-13;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
68	Đầu dò, trocar và ống hút	Probe Trocars and Suction Tube	ES14-001; ES14-002; ES14-003-11; ES14-003-13; ES14-003-14; ES14-003-16; ES14-003-18; ES14-003-20; ES14-003-25; ES14-005-11; ES14-005-13; ES14-005-14; ES14-005-16; ES14-005-18; ES14-005-20; ES14-005-25; ES14-007-11; ES14-007-13; ES14-007-14; ES14-007-16; ES14-007-18; ES14-007-20; ES14-007-25; ES14-009-14; ES14-009-16; ES14-011-11; ES14-011-13; ES14-011-14; ES14-011-16; ES14-011-18; ES14-011-20; ES14-014-13; ES14-014-14; ES14-014-16; ES14-014-18; ES14-016-14; ES14-016-16; ES14-019-12; ES14-021-01; ES14-023-01; ES14-025-01; ES14-026-01; ES14-027-12; ES14-027-14; ES14-027-16; ES14-027-18; ES14-029-12; ES14-029-14; ES14-029-16; ES14-029-18;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

69	Đầu dò, trocar và ống hút	Probe Trocars and Suction Tube	ES14-030-12; ES14-030-14; ES14-030-16; ES14-030-18; ES14-032-12; ES14-032-16; ES14-034-12; ES14-034-16; ES14-036-12; ES14-036-14; ES14-036-16; ES14-036-18; ES14-036-23; ES14-038-12; ES14-038-14; ES14-038-16; ES14-038-18; ES14-038-23; ES14-040-12; ES14-040-14; ES14-040-16; ES14-040-18; ES14-040-23; ES14-044-14; ES14-046-18; ES14-048-16; ES14-050-16; ES14-052-20; ES14-054-20; ES14-056-23; ES14-058-25; ES14-060-28; ES14-062-28; ES14-064-45; ES14-067-40; ES14-069-28; ES14-071-28; ES14-073-28; ES14-075-31; ES14-077-24; ES14-079-29; ES14-080-29; ES14-081-25; ES14-083-23; ES14-085-01; ES14-085-02; ES14-085-03; ES14-085-04; ES14-086-01; ES14-086-02;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
70	Đầu dò, trocar và ống hút	Probe Trocars and Suction Tube	ES14-086-03; ES14-086-04; ES14-088-01; ES14-088-02; ES14-088-03; ES14-088-04; ES14-089-01; ES14-089-02; ES14-089-03; ES14-089-04; ES14-091-01; ES14-091-02; ES14-091-03; ES14-091-04; ES14-092-01; ES14-092-02; ES14-092-03; ES14-092-04; ES14-095-21; ES14-097-21; ES14-101-01; ES14-101-02; ES14-101-03; ES14-101-04; ES14-101-05; ES14-101-06; ES14-101-07; ES14-107-30; ES14-107-35; ES14-107-40; ES14-107-45; ES14-107-50; ES14-107-55; ES14-113-30; ES14-113-35; ES14-113-40; ES14-113-45; ES14-113-50; ES14-113-55; ES-14-107-11; ES14-122-20; ES14-122-25; ES14-122-30; ES14-124-21; ES14-125-21; ES14-126-21; ES14-127-21; ES14-130-03; ES14-130-04; ES14-131-03;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
71	Đầu dò, trocar và ống hút	Probe Trocars and Suction Tube	ES14-131-04; ES14-133-11; ES14-134-11; ES14-135-11; ES14-136-11; ES14-137-11; ES14-138-11; ES14-139-11; ES14-140-12; ES14-141-12; ES14-142-12; ES14-143-12; ES14-144-12; ES14-145-12; ES14-146-12; ES14-147-12; ES14-148-12; ES14-149-12; ES14-150-12; ES14-151-12; ES14-152-12; ES14-153-12; ES14-155-01; ES14-155-02; ES14-155-03; ES14-155-04; ES14-155-05; ES14-155-06; ES14-157-15; ES14-159-18; ES14-160-18; ES14-162-14; ES14-164-14; ES14-166-14; ES14-167-14; ES14-168-14; ES14-169-14; ES14-171-14; ES14-172-14; ES14-173-10; ES14-174-14; ES14-175-10; ES14-177-00; ES14-178-00; ES14-179-00; ES14-180-00; ES14-181-00; ES14-042-11;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

72	Kẹp ruột và kẹp dạ dày	Intestinal and Stomach	ES15-001-15; ES15-003-15; ES15-005-21; ES15-007-21; ES15-009-29; ES15-011-29; ES15-013-35; ES15-015-35; ES15-016-22; ES15-017-15; ES15-019-15; ES15-023-06; ES15-023-08; ES15-023-12; ES15-023-15; ES15-024-15; ES15-025-22; ES15-027-15; ES15-028-17; ES15-029-19; ES15-031-01; ES15-031-02; ES15-033-01; ES15-033-02; ES15-033-03; ES15-035-01; ES15-035-02; ES15-035-03; ES15-035-04; ES15-037-01; ES15-037-02; ES15-039-01; ES15-039-02; ES15-039-03; ES15-039-04; ES15-040-01; ES15-040-02; ES15-040-03; ES15-045-28; ES15-045-35; ES15-045-42; ES15-047-28; ES15-047-35; ES15-047-42; ES15-049-28; ES15-049-35; ES15-049-42; ES15-051-28; ES15-051-35; ES15-051-42;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
73	Kẹp ruột và kẹp dạ dày	Intestinal and Stomach	ES15-053-00; ES15-055-92; ES15-057-12; ES15-055-12; ES15-059-00; ES15-061-19; ES15-063-30; ES15-069-38; ES15-071-34; ES15-073-28; ES15-074-28; ES15-075-28; ES15-076-28; ES15-077-28; ES15-078-28; ES15-079-01; ES15-079-02; ES15-079-03; ES15-079-04; ES15-079-05; ES15-079-06; ES15-079-07; ES15-079-08; ES15-079-09; ES15-079-10; ES15-079-11; ES15-079-12; ES15-079-13; ES15-081-11; ES15-083-11; ES15-085-34; ES15-087-21; ES15-087-22; ES15-087-23; ES15-089-30; ES15-091-30; ES15-093-30; ES15-095-30; ES15-097-01; ES15-097-02; ES15-097-03; ES15-097-04; ES15-097-05; ES15-097-06; ES15-097-07; ES15-097-08; ES15-099-30; ES15-101-30; ES15-103-30; ES15-105-30;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
74	Kẹp ruột và kẹp dạ dày	Intestinal and Stomach	ES15-107-30; ES15-109-06; ES15-109-07; ES15-109-08; ES15-109-09; ES15-109-10; ES15-109-11; ES15-109-12; ES15-109-13; ES15-109-14; ES15-109-15; ES15-109-16; ES15-109-17; ES15-109-18; ES15-109-19; ES15-109-20; ES15-109-21; ES15-109-22; ES15-109-23; ES15-109-24; ES15-111-06; ES15-111-07; ES15-111-08; ES15-111-09; ES15-111-10; ES15-111-11; ES15-111-12; ES15-111-13; ES15-111-14; ES15-111-15; ES15-111-16; ES15-111-17; ES15-111-18; ES15-111-19; ES15-111-20; ES15-111-21; ES15-111-22; ES15-111-23; ES15-111-24; ES15-112-00; ES15-113-00; ES15-115-00; ES15-117-00; ES15-119-00; ES15-121-00; ES15-123-00; ES15-125-00; ES15-127-08; ES15-127-11; ES15-127-13;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

75	Kẹp ruột và kẹp dạ dày	Intestinal and Stomach	ES15-127-16; ES15-127-21; ES15-127-26; ES15-127-32; ES15-129-26; ES15-131-26; ES15-133-19;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
76	Dụng cụ sản phụ khoa	Gynecology	ES16-001-01; ES16-001-02; ES16-001-03; ES16-003-01; ES16-005-01; ES16-005-02; ES16-005-03; ES16-007-01; ES16-009-01; ES16-009-02; ES16-009-03; ES16-011-01; ES16-011-02; ES16-011-03; ES16-013-01; ES16-015-01; ES16-015-02; ES16-015-03; ES16-017-02; ES16-019-01; ES16-019-02; ES16-019-03; ES16-021-01; ES16-023-01; ES16-025-01; ES16-025-02; ES16-025-03; ES16-027-01; ES16-027-02; ES16-027-03; ES16-029-01; ES16-029-02; ES16-029-03; ES16-031-01; ES16-031-02; ES16-031-03; ES16-033-01; ES16-033-02; ES16-033-03; ES16-035-00; ES16-037-01; ES16-037-02; ES16-037-03; ES16-039-01; ES16-039-02; ES16-039-03; ES16-041-01; ES16-041-02; ES16-041-03; ES16-043-01;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
77	Dụng cụ sản phụ khoa	Gynecology	ES16-043-02; ES16-043-03; ES16-045-01; ES16-045-02; ES16-045-03; ES16-047-01; ES16-047-02; ES16-047-03; ES16-049-01; ES16-049-02; ES16-049-03; ES16-051-01; ES16-051-02; ES16-051-03; ES16-053-01; ES16-053-02; ES16-053-03; ES16-055-01; ES16-055-02; ES16-055-03; ES16-057-01; ES16-057-02; ES16-057-03; ES16-059-01; ES16-059-02; ES16-059-03; ES16-061-01; ES16-061-02; ES16-061-03; ES16-061-04; ES16-061-05; ES16-063-01; ES16-063-02; ES16-063-03; ES16-063-04; ES16-063-05; ES16-065-01; ES16-065-02; ES16-065-03; ES16-065-04; ES16-065-05; ES16-067-01; ES16-068-01; ES16-069-01; ES16-070-01; ES16-070-02; ES16-070-03; ES16-071-00; ES16-071-01; ES16-071-02;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

78	Dụng cụ sản phụ khoa	Gynecology	ES16-071-03; ES16-072-00; ES16-073-00; ES16-075-18; ES16-077-18; ES16-079-19; ES16-083-01; ES16-083-02; ES16-084-01; ES16-084-02; ES16-085-01; ES16-085-02; ES16-086-01; ES16-086-02; ES16-088-20; ES16-088-25; ES16-088-30; ES16-088-35; ES16-088-40; ES16-089-20; ES16-089-25; ES16-089-30; ES16-089-35; ES16-089-40; ES16-090-40; ES16-091-01; ES16-091-02; ES16-093-22; ES16-095-24; ES16-097-21; ES16-101-10; ES16-103-12; ES16-103-14; ES16-105-24; ES16-107-24; ES16-109-29; ES16-110-29; ES16-111-29; ES16-115-29; ES16-117-29; ES16-119-34; ES16-121-23; ES16-123-21; ES16-125-21; ES16-125-29; ES16-127-24; ES16-129-22; ES16-129-24; ES16-131-26; ES16-133-25;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
79	Dụng cụ sản phụ khoa	Gynecology	ES16-135-25; ES16-137-28; ES16-139-32; ES16-141-01; ES16-141-02; ES16-143-00; ES16-143-01; ES16-145-05; ES16-145-06; ES16-145-07; ES16-145-08; ES16-145-09; ES16-145-11; ES16-145-12; ES16-145-14; ES16-145-15; ES16-145-16; ES16-145-19; ES16-145-20; ES16-149-05; ES16-149-06; ES16-149-07; ES16-149-08; ES16-149-09; ES16-149-11; ES16-149-12; ES16-149-14; ES16-149-15; ES16-149-16; ES16-149-19; ES16-149-20; ES16-147-05; ES16-147-06; ES16-147-07; ES16-147-08; ES16-147-09; ES16-147-11; ES16-147-12; ES16-147-14; ES16-147-15; ES16-147-16; ES16-147-19; ES16-147-20; ES16-151-05; ES16-151-06; ES16-151-07; ES16-151-08; ES16-151-09; ES16-151-11; ES16-151-12;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
80	Dụng cụ sản phụ khoa	Gynecology	ES16-151-14; ES16-151-15; ES16-151-16; ES16-151-19; ES16-151-20; ES16-153-06; ES16-153-08; ES16-153-10; ES16-153-12; ES16-153-14; ES16-155-26; ES16-155-46; ES16-155-66; ES16-157-21; ES16-157-23; ES16-159-21; ES16-159-23; ES16-161-21; ES16-161-23; ES16-163-25; ES16-163-30; ES16-163-35; ES16-163-40; ES16-165-25; ES16-165-30; ES16-165-35; ES16-165-40; ES16-167-25; ES16-167-30; ES16-167-35; ES16-167-40; ES16-169-25; ES16-169-30; ES16-169-35; ES16-169-40; ES16-171-14; ES16-171-18; ES16-171-21; ES16-173-30; ES16-175-42; ES16-177-51; ES16-177-52; ES16-177-53; ES16-177-54; ES16-177-55; ES16-177-56; ES16-179-51; ES16-179-52; ES16-179-53; ES16-179-54;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

81	Dụng cụ sản phụ khoa	Gynecology	ES16-179-55; ES16-179-56; ES16-181-51; ES16-181-52; ES16-181-53; ES16-181-54; ES16-181-55; ES16-181-56; ES16-183-51; ES16-183-52; ES16-183-53; ES16-183-54; ES16-183-55; ES16-183-56; ES16-185-32; ES16-187-32; ES16-189-32; ES16-191-32; ES16-193-32; ES16-195-32; ES16-197-28; ES16-199-25; ES16-201-28; ES16-203-26; ES16-205-01; ES16-205-02; ES16-205-03; ES16-205-04; ES16-205-05; ES16-205-06; ES16-207-01; ES16-207-02; ES16-207-03; ES16-207-04; ES16-207-05; ES16-207-06; ES16-209-24; ES16-211-23; ES16-213-30; ES16-215-27; ES16-217-27; ES16-219-08; ES16-219-10; ES16-219-12; ES16-221-30; ES16-221-24; ES16-223-08; ES16-225-09; ES16-227-26; ES16-229-24;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
82	Dụng cụ sản phụ khoa	Gynecology	ES16-231-25; ES16-235-25; ES16-237-34; ES16-241-35; ES16-243-33; ES16-245-30; ES16-246-20; ES16-247-36; ES16-347-40; ES16-249-30; ES16-251-36; ES16-253-36; ES16-255-30; ES16-257-36; ES16-259-32; ES16-259-38; ES16-261-36; ES16-263-39; ES16-265-39; ES16-267-20; ES16-269-41; ES16-271-40; ES16-273-40; ES16-275-21; ES16-277-26; ES16-279-44; ES16-281-40; ES16-283-37; ES16-285-40; ES16-287-01; ES16-287-02; ES16-287-03; ES16-287-04; ES16-287-05; ES16-287-06; ES16-287-07; ES16-287-08; ES16-287-09; ES16-287-10; ES16-287-11; ES16-287-12; ES16-287-13; ES16-287-14; ES16-287-15; ES16-287-16; ES16-287-17; ES16-287-18; ES16-287-19; ES16-287-20; ES16-287-21;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
83	Dụng cụ sản phụ khoa	Gynecology	ES16-287-22; ES16-287-23; ES16-287-24; ES16-287-25; ES16-287-26; ES16-287-27; ES16-287-28; ES16-287-29; ES16-287-30; ES16-287-80; ES16-287-90; ES16-289-01; ES16-289-02; ES16-289-03; ES16-289-04; ES16-289-05; ES16-289-06; ES16-289-07; ES16-289-08; ES16-289-09; ES16-289-10; ES16-289-11; ES16-289-12; ES16-289-13; ES16-289-14; ES16-289-15; ES16-289-16; ES16-289-17; ES16-289-18; ES16-289-19; ES16-291-04; ES16-291-05; ES16-291-06; ES16-291-07; ES16-291-08; ES16-291-09; ES16-291-10; ES16-291-11; ES16-291-12; ES16-291-13; ES16-291-14; ES16-291-15; ES16-291-16; ES16-291-17; ES16-291-18; ES16-291-19; ES16-291-20; ES16-291-21; ES16-291-22; ES16-291-23;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

84	Dụng cụ sản phụ khoa	Gynecology	ES16-291-24; ES16-291-25; ES16-291-26; ES16-291-80; ES16-291-85; ES16-293-10; ES16-293-12; ES16-293-14; ES16-293-16; ES16-293-18; ES16-293-20; ES16-293-80; ES16-293-82; ES16-305-02; ES16-305-04; ES16-305-06; ES16-305-08; ES16-305-10; ES16-305-12; ES16-305-14; ES16-305-16; ES16-305-18; ES16-305-20; ES16-305-22; ES16-305-24; ES16-305-26; ES16-305-80; ES16-309-90; ES16-087-00; ES16-087-01; ES16-160-21; ES16-160-23;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
85	Dụng cụ nhãn khoa	Ophthalmology	ES17-001-03; ES17-001-04; ES17-003-07; ES17-005-07; ES17-007-07; ES17-007-09; ES17-009-06; ES17-011-08; ES17-013-07; ES17-013-09; ES17-015-07; ES17-015-09; ES17-017-08; ES17-019-07; ES17-019-08; ES17-021-08; ES17-023-05; ES17-025-04; ES17-025-05; ES17-027-05; ES17-027-07; ES17-029-07; ES17-031-07; ES17-033-05; ES17-033-07; ES17-035-08; ES17-037-13; ES17-039-13; ES17-041-14; ES17-043-14; ES17-045-13; ES17-047-13; ES17-049-13; ES17-051-13; ES17-053-13; ES17-055-13; ES17-057-12; ES17-059-12; ES17-061-14; ES17-063-20; ES17-065-13; ES17-067-13; ES17-069-13; ES17-071-13; ES17-073-14; ES17-075-13; ES17-077-13; ES17-079-14; ES17-081-08; ES17-081-10;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
86	Dụng cụ nhãn khoa	Ophthalmology	ES17-081-12; ES17-081-13; ES17-081-14; ES17-081-15; ES17-083-08; ES17-083-10; ES17-083-12; ES17-083-13; ES17-083-14; ES17-083-15; ES17-085-12; ES17-087-12; ES17-088-76; ES17-088-86; ES17-088-96; ES17-089-01; ES17-089-02; ES17-089-03; ES17-089-53; ES17-091-01; ES17-091-02; ES17-093-13; ES17-095-13; ES17-097-12; ES17-099-12; ES17-101-50; ES17-101-75; ES17-101-99; ES17-103-12; ES17-105-12; ES17-107-13; ES17-109-12; ES17-111-12; ES17-113-05; ES17-113-10; ES17-113-15; ES17-113-18; ES17-113-20; ES17-113-25; ES17-113-35; ES17-113-40; ES17-113-45; ES17-115-10; ES17-115-20; ES17-115-25; ES17-115-30; ES17-115-35; ES17-117-01; ES17-117-02; ES17-117-03;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

87	Dụng cụ nhãn khoa	Ophthalmology	ES17-117-04; ES17-117-05; ES17-119-13; ES17-121-13; ES17-123-13; ES17-125-12; ES17-127-13; ES17-129-12; ES17-131-13; ES17-133-12; ES17-135-12; ES17-137-12; ES17-139-13; ES17-141-13; ES17-143-13; ES17-145-13; ES17-147-13; ES17-149-12; ES17-151-12; ES17-153-12; ES17-155-12; ES17-157-12; ES17-159-12; ES17-161-13; ES17-163-02; ES17-163-03; ES17-163-04; ES17-169-01; ES17-169-02; ES17-171-01; ES17-171-02; ES17-173-14; ES17-175-12; ES17-177-13; ES17-179-13; ES17-181-14; ES17-181-15; ES17-183-01; ES17-183-02; ES17-187-01; ES17-187-02;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
88	Phẫu thuật xương	Bone Surgery	ES18-101-35; ES18-105-23; ES18-107-27; ES18-107-12; ES18-109-31; ES18-111-24; ES18-113-26; ES18-113-28; ES18-115-26; ES18-117-26; ES18-119-26; ES18-121-24; ES18-123-24; ES18-125-24; ES18-129-15; ES18-131-15; ES18-133-14; ES18-135-15; ES18-137-15; ES18-139-16; ES18-141-15; ES18-143-16; ES18-145-16; ES18-147-04; ES18-147-06; ES18-149-12; ES18-151-16; ES18-153-29; ES18-155-18; ES18-157-22; ES18-159-23; ES18-160-18; ES18-161-25; ES18-161-35; ES18-163-15; ES18-165-20; ES18-167-20; ES18-169-21; ES18-171-26; ES18-173-26; ES18-175-20; ES18-177-20; ES18-179-20; ES18-181-18; ES18-183-18; ES18-185-18; ES18-187-18; ES18-190-18; ES18-190-27; ES18-192-09;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
89	Phẫu thuật xương	Bone Surgery	ES18-192-11; ES18-192-15; ES18-197-01; ES18-197-02; ES18-197-03; ES18-197-04; ES18-197-05; ES18-199-01; ES18-199-02; ES18-195-18;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
90	Dụng cụ phẫu thuật thần kinh	Neuro Surgery	ES19-001-33; ES19-002-01; ES19-003-12; ES19-004-12; ES19-005-12; ES19-006-21; ES19-007-20; ES19-008-01; ES19-008-02; ES19-009-02; ES19-010-04; ES19-010-05; ES19-011-01; ES19-012-16; ES19-013-16; ES19-014-16; ES19-015-03; ES19-015-04; ES19-015-05; ES19-016-03; ES19-016-04; ES19-016-05; ES19-017-03; ES19-017-04; ES19-017-05; ES19-018-03; ES19-018-04; ES19-018-05; ES19-019-23; ES19-020-25; ES19-021-19; ES19-022-25; ES19-023-03; ES19-023-05; ES19-024-03; ES19-024-05; ES19-025-02; ES19-025-03; ES19-025-05; ES19-026-02; ES19-026-03; ES19-026-05; ES19-027-02; ES19-027-03; ES19-027-05; ES19-028-03; ES19-028-05; ES19-029-03; ES19-029-05; ES19-030-03; ES19-030-05; ES19-031-03; ES19-031-05;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

91	Dụng cụ phẫu thuật tai, mũi, miệng và lưỡi	Otology, Rhinology, Mouth, Tongue	ES20-001-24; ES20-003-22; ES20-005-22; ES20-007-19; ES20-009-13; ES20-009-15; ES20-009-17; ES20-011-15; ES20-013-15; ES20-015-15; ES20-017-18; ES20-019-19; ES20-021-22; ES20-023-23; ES20-025-26; ES20-027-25; ES20-029-26; ES20-031-22; ES20-033-21; ES20-039-30; ES20-039-40; ES20-039-50; ES20-039-60; ES20-041-30; ES20-041-40; ES20-041-50; ES20-041-60; ES20-043-30; ES20-043-40; ES20-043-50; ES20-043-60; ES20-045-30; ES20-045-40; ES20-045-50; ES20-045-60; ES20-047-30; ES20-047-40; ES20-047-50; ES20-047-60; ES20-049-30; ES20-049-40; ES20-049-50; ES20-049-60; ES20-051-30; ES20-051-40; ES20-051-50; ES20-051-60; ES20-053-08; ES20-053-10; ES20-053-12;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
92	Dụng cụ phẫu thuật tai, mũi, miệng và lưỡi	Otology, Rhinology, Mouth, Tongue	ES20-053-14; ES20-053-16; ES20-053-18; ES20-053-20; ES20-053-22; ES20-053-24; ES20-053-26; ES20-053-28; ES20-053-30; ES20-055-08; ES20-055-10; ES20-055-12; ES20-055-14; ES20-055-16; ES20-055-18; ES20-055-20; ES20-055-22; ES20-055-24; ES20-055-26; ES20-055-28; ES20-055-30; ES20-057-10; ES20-057-12; ES20-057-14; ES20-057-16; ES20-057-18; ES20-059-28; ES20-061-28; ES20-063-28; ES20-065-28; ES20-067-11; ES20-069-10; ES20-071-11; ES20-073-12; ES20-075-04; ES20-075-05; ES20-075-06; ES20-075-07; ES20-075-08; ES20-075-09; ES20-075-10; ES20-075-11; ES20-075-12; ES20-075-13; ES20-077-08; ES20-077-09; ES20-077-10; ES20-077-11; ES20-077-12; ES20-077-13;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
93	Dụng cụ phẫu thuật tai, mũi, miệng và lưỡi	Otology, Rhinology, Mouth, Tongue	ES20-079-08; ES20-079-09; ES20-079-10; ES20-079-11; ES20-079-12; ES20-079-13; ES20-081-04; ES20-081-05; ES20-081-06; ES20-081-07; ES20-081-08; ES20-081-09; ES20-081-10; ES20-081-11; ES20-081-12; ES20-081-13; ES20-083-00; ES20-085-00; ES20-087-00; ES20-089-00; ES20-089-01; ES20-089-02; ES20-089-03; ES20-089-04; ES20-089-05; ES20-091-00; ES20-091-01; ES20-091-02; ES20-091-03; ES20-091-04; ES20-091-05; ES20-093-01; ES20-093-02; ES20-093-03; ES20-093-04; ES20-093-05; ES20-095-02; ES20-095-03; ES20-095-04; ES20-099-11; ES20-099-12; ES20-099-13; ES20-101-11; ES20-101-12; ES20-101-13; ES20-103-11; ES20-103-12; ES20-103-13; ES20-103-14; ES20-105-10;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

94	Dụng cụ phẫu thuật tai, mũi, miệng và lưỡi	Otology, Rhinology, Mouth, Tongue	ES20-105-11; ES20-105-12; ES20-105-13; ES20-108-11; ES20-107-11; ES20-107-12; ES20-107-13; ES20-107-14; ES20-109-11; ES20-109-12; ES20-109-13; ES20-109-14; ES20-111-11; ES20-111-12; ES20-113-11; ES20-113-12; ES20-113-13; ES20-115-11; ES20-115-12; ES20-115-13; ES20-115-14; ES20-117-10; ES20-119-11; ES20-121-12; ES20-123-13; ES20-125-14; ES20-127-15; ES20-129-10; ES20-131-11; ES20-133-12; ES20-135-13; ES20-137-14; ES20-139-12; ES20-141-12; ES20-143-14; ES20-145-11; ES20-147-10; ES20-153-08; ES20-179-08; ES20-155-08; ES20-157-08; ES20-157-14; ES20-157-16; ES20-159-08; ES20-159-14; ES20-161-09; ES20-163-09; ES20-165-08; ES20-167-08; ES20-169-81;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
95	Dụng cụ phẫu thuật tai, mũi, miệng và lưỡi	Otology, Rhinology, Mouth, Tongue	ES20-169-82; ES20-169-83; ES20-171-08; ES20-173-08; ES20-175-08; ES20-177-08; ES20-179-08; ES20-181-18; ES20-183-15; ES20-185-15; ES20-187-15; ES20-189-17; ES20-191-17; ES20-193-01; ES20-193-02; ES20-193-03; ES20-195-16; ES20-197-01; ES20-197-02; ES20-197-03; ES20-197-04; ES20-199-15; ES20-201-15; ES20-203-15; ES20-205-15; ES20-207-15; ES20-211-25; ES20-211-45; ES20-211-90; ES20-209-15; ES20-213-17; ES20-215-19; ES20-217-14; ES20-219-04; ES20-219-05; ES20-221-04; ES20-221-05; ES20-221-09; ES20-223-03; ES20-223-04; ES20-223-05; ES20-223-06; ES20-223-08; ES20-225-03; ES20-225-04; ES20-225-05; ES20-225-06; ES20-225-08; ES20-227-12; ES20-229-13;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
96	Dụng cụ phẫu thuật tai, mũi, miệng và lưỡi	Otology, Rhinology, Mouth, Tongue	ES20-231-14; ES20-233-12; ES20-235-12; ES20-237-12; ES20-239-12; ES20-241-12; ES20-243-01; ES20-245-02; ES20-255-01; ES20-255-02; ES20-255-03; ES20-257-16; ES20-259-16; ES20-261-16; ES20-263-16; ES20-265-19; ES20-267-13; ES20-269-13; ES20-271-15; ES20-273-15; ES20-275-15; ES20-277-01; ES20-277-02; ES20-277-03; ES20-279-01; ES20-281-01; ES20-283-02; ES20-285-03; ES20-287-14; ES20-289-01; ES20-289-02; ES20-289-03; ES20-291-13; ES20-293-13; ES20-295-13; ES20-307-13; ES20-309-01; ES20-309-02; ES20-309-03; ES20-309-04; ES20-311-14; ES20-313-35; ES20-313-50; ES20-313-75; ES20-313-90; ES20-315-45; ES20-315-75; ES20-319-01; ES20-319-02; ES20-319-03;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

97	Dụng cụ phẫu thuật tai, mũi, miệng và lưỡi	Otology, Rhinology, Mouth, Tongue	ES20-319-04; ES20-319-05; ES20-319-06; ES20-319-07; ES20-319-08; ES20-319-09; ES20-317-01; ES20-321-26; ES20-323-26; ES20-325-24; ES20-327-20; ES20-329-18; ES20-331-17; ES20-333-12; ES20-335-01; ES20-335-02; ES20-335-03; ES20-337-18; ES20-339-18; ES20-341-01; ES20-341-02; ES20-343-01; ES20-343-02; ES20-345-01; ES20-345-02; ES20-347-01; ES20-347-02; ES20-347-03; ES20-347-04; ES20-349-12; ES20-351-12; ES20-353-10; ES20-353-19; ES20-355-19; ES20-357-01; ES20-357-02; ES20-357-03; ES20-357-04; ES20-357-05; ES20-358-01; ES20-358-02; ES20-358-03; ES20-358-04; ES20-358-05; ES20-359-01; ES20-359-02; ES20-361-01; ES20-361-02; ES20-361-03; ES20-361-04;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
98	Dụng cụ phẫu thuật tai, mũi, miệng và lưỡi	Otology, Rhinology, Mouth, Tongue	ES20-363-01; ES20-363-02; ES20-363-03; ES20-365-19; ES20-367-13; ES20-369-13; ES20-371-12; ES20-373-12; ES20-375-17; ES20-377-02; ES20-377-04; ES20-377-05; ES20-377-06; ES20-379-01; ES20-379-02; ES20-379-03; ES20-381-01; ES20-381-02; ES20-381-03; ES20-383-03; ES20-383-04; ES20-383-05; ES20-385-03; ES20-385-04; ES20-385-05; ES20-387-03; ES20-389-20; ES20-391-20; ES20-393-01; ES20-393-02; ES20-395-18; ES20-397-18; ES20-399-15; ES20-401-18; ES20-403-01; ES20-405-01; ES20-405-02; ES20-405-03; ES20-407-21; ES20-409-21; ES20-411-21; ES20-413-21; ES20-415-21; ES20-417-12; ES20-419-01; ES20-419-02; ES20-419-03; ES20-419-04; ES20-419-05; ES20-421-01;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
99	Dụng cụ phẫu thuật tai, mũi, miệng và lưỡi	Otology, Rhinology, Mouth, Tongue	ES20-421-02; ES20-421-03; ES20-421-04; ES20-421-05; ES20-421-06; ES20-423-21; ES20-425-01; ES20-425-02; ES20-425-03; ES20-425-04; ES20-425-05; ES20-425-06; ES20-426-01; ES20-426-02; ES20-426-03; ES20-426-04; ES20-426-05; ES20-426-06; ES20-431-01; ES20-431-02; ES20-431-03; ES20-431-04; ES20-431-05; ES20-433-01; ES20-433-02; ES20-433-03; ES20-433-04; ES20-435-22; ES20-437-18; ES20-439-01; ES20-439-02; ES20-439-03; ES20-441-19; ES20-443-23; ES20-445-15; ES20-445-20; ES20-447-20; ES20-447-25; ES20-447-30; ES20-449-09; ES20-449-10; ES20-449-11; ES20-451-20; ES20-451-25; ES20-451-30; ES20-453-20; ES20-453-25; ES20-453-30; ES20-455-13; ES20-457-13;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

100	Dụng cụ phẫu thuật tai, mũi, miệng và lưỡi	Otology, Rhinology, Mouth, Tongue	ES20-459-01; ES20-459-02; ES20-459-03; ES20-459-00; ES20-459-10; ES20-461-11; ES20-463-14; ES20-465-12; ES20-467-16; ES20-467-19; ES20-469-00; ES20-469-01; ES20-469-02; ES20-469-03; ES20-471-15; ES20-473-17; ES20-475-19; ES20-477-16; ES20-479-16; ES20-481-16; ES20-483-11; ES20-485-14; ES20-485-16; ES20-485-18; ES20-487-12; ES20-487-14; ES20-487-16; ES20-489-19; ES20-491-21; ES20-493-13; ES20-495-19; ES20-497-14; ES20-499-15; ES20-503-01; ES20-503-02; ES20-503-03; ES20-503-10; ES20-501-00; ES20-505-11; ES20-505-13; ES20-505-15; ES20-507-13; ES20-511-01; ES20-511-02; ES20-511-03; ES20-511-04; ES20-511-05; ES20-509-09; ES20-509-11; ES20-509-13;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
101	Dụng cụ phẫu thuật tai, mũi, miệng và lưỡi	Otology, Rhinology, Mouth, Tongue	ES20-509-15; ES20-511-00; ES20-513-14; ES20-514-14; ES20-517-11; ES20-519-01; ES20-519-02; ES20-521-12; ES20-523-00; ES20-525-14; ES20-527-14; ES20-529-13; ES20-529-16; ES20-106-11; ES20-106-12; ES20-106-13; ES20-106-14; ES20-376-17;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
102	Dụng cụ TC	Instrument with Tungsten Carbine Inserts	ES21-001-14; ES21-001-16; ES21-001-18; ES21-001-20; ES21-001-23; ES21-001-26; ES21-001-30; ES21-002-15; ES21-002-18; ES21-002-20; ES21-002-23; ES21-002-26; ES21-005-17; ES21-005-19; ES21-006-17; ES21-006-19; ES21-009-20; ES21-009-24; ES21-010-14; ES21-010-17; ES21-010-20; ES21-011-17; ES21-011-20; ES21-011-23; ES21-012-16; ES21-012-18; ES21-012-20; ES21-013-20; ES21-014-20; ES21-014-23; ES21-017-20; ES21-017-23; ES21-017-25; ES21-019-20; ES21-019-23; ES21-019-25; ES21-021-20; ES21-021-25; ES21-023-20; ES21-023-25; ES21-025-13; ES21-027-12; ES21-029-14; ES21-031-20; ES21-033-20; ES21-033-23; ES21-033-26; ES21-033-30; ES21-037-12; ES21-039-12;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

103	Dụng cụ TC	Instrument with Tungsten Carbine Inserts	ES21-041-13; ES21-043-13; ES21-045-14; ES21-045-17; ES21-045-20; ES21-047-14; ES21-047-17; ES21-047-20; ES21-049-19; ES21-051-17; ES21-053-18; ES21-053-23; ES21-053-26; ES21-053-30; ES21-055-15; ES21-055-18; ES21-057-18; ES21-057-20; ES21-057-23; ES21-057-26; ES21-059-13; ES21-059-15; ES21-061-13; ES21-061-15; ES21-063-13; ES21-063-15; ES21-063-18; ES21-063-20; ES21-063-23; ES21-065-20; ES21-065-26; ES21-067-20; ES21-067-23; ES21-067-26; ES21-069-18; ES21-071-16; ES21-071-18; ES21-071-20; ES21-071-26; ES21-073-26; ES21-075-15; ES21-075-18; ES21-007-20; ES21-007-23; ES21-079-23; ES21-081-16; ES21-083-13; ES21-085-13; ES21-087-13; ES21-089-16;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
104	Dụng cụ TC	Instrument with Tungsten Carbine Inserts	ES21-089-18; ES21-091-15; ES21-091-18; ES21-101-18; ES21-103-16; ES21-105-18; ES21-107-13; ES21-109-13; ES21-109-15; ES21-109-18; ES21-109-20; ES21-109-23; ES21-111-18; ES21-111-20; ES21-111-23; ES21-111-26; ES21-113-14; ES21-113-17; ES21-113-19; ES21-115-16; ES21-117-14; ES21-117-18; ES21-119-16; ES21-119-18; ES21-119-20; ES21-119-23; ES21-119-26; ES21-121-16; ES21-121-18; ES21-121-20; ES21-121-23; ES21-121-26; ES21-123-16; ES21-123-18; ES21-123-20; ES21-123-23; ES21-123-26; ES21-125-16; ES21-125-18; ES21-125-20; ES21-125-23; ES21-125-26; ES21-126-24; ES21-127-26; ES21-129-18; ES21-131-13; ES21-133-12; ES21-135-16; ES21-137-13; ES21-138-13;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
105	Dụng cụ TC	Instrument with Tungsten Carbine Inserts	ES21-139-13; ES21-148-13; ES21-141-13; ES21-143-13; ES21-145-18; ES21-147-18; ES21-149-18; ES21-151-18; ES21-153-20; ES21-155-20; ES21-157-20; ES21-159-20; ES21-161-18; ES21-163-18; ES21-165-20; ES21-167-16; ES21-169-16; ES21-171-16; ES21-173-17; ES21-173-20; ES21-181-18; ES21-183-26; ES21-185-18; ES21-187-20; ES21-189-15; ES21-189-19; ES21-191-16; ES21-191-20; ES21-193-14; ES21-195-14; ES21-197-14; ES21-199-14; ES21-201-14; ES21-203-14; ES21-205-17; ES21-205-23; ES21-205-26; ES21-207-14; ES21-207-17; ES21-207-23; ES21-209-15; ES21-209-17; ES21-211-15; ES21-211-17; ES21-213-16; ES21-215-16; ES21-217-14; ES21-217-18; ES21-217-20; ES21-217-23;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan

106	Dụng cụ TC	Instrument with Tungsten Carbine Inserts	ES21-217-25; ES21-217-28; ES21-217-30; ES21-219-14; ES21-219-18; ES21-219-20; ES21-219-23; ES21-219-25; ES21-219-28; ES21-219-30; ES21-221-14; ES21-221-18; ES21-221-20; ES21-221-23; ES21-223-14; ES21-223-18; ES21-223-20; ES21-223-23; ES21-225-14; ES21-225-18; ES21-225-20; ES21-225-23; ES21-227-14; ES21-227-18; ES21-227-20; ES21-227-23; ES21-229-11; ES21-231-11; ES21-233-11; ES21-235-11; ES21-237-13; ES21-239-13; ES21-241-13; ES21-243-16/25°; ES21-243-16/45°; ES21-243-16/60°; ES21-245-23/25°; ES21-245-23/45°; ES21-245-23/60°; ES21-247-28/25°; ES21-247-28/45°; ES21-247-28/60°; ES21-249-19/25°; ES21-249-19/45°; ES21-249-19/60°; ES21-251-15; ES21-253-15; ES21-255-15; ES21-257-20; ES21-259-20;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan
107	Dụng cụ TC	Instrument with Tungsten Carbine Inserts	ES21-261-20; ES21-263-24; ES21-265-24; ES21-267-15; ES21-267-20; ES21-267-25; ES21-269-18; ES21-271-16; ES21-273-14; ES21-273-17; ES21-273-20; ES21-273-25; ES21-275-18; ES21-277-16; ES21-277-18; ES21-279-15; ES21-279-23; ES21-279-25; ES21-281-25; ES21-283-12; ES21-285-12; ES21-287-12; ES21-289-13; ES21-289-14; ES21-289-16; ES21-289-18; ES21-289-20; ES21-289-25; ES21-291-17; ES21-293-18; ES21-293-20; ES21-293-25; ES21-295-01; ES21-295-02; ES21-295-03; ES21-295-04; ES21-295-05; ES21-295-06; ES21-295-07; ES21-295-08; ES21-295-09; ES21-295-10; ES21-297-18; ES21-299-18; ES21-301-01; ES21-301-02; ES21-301-03; ES21-301-04; ES21-301-05; ES21-276-18;		Enika Industries	Jinnah Islamia College Road, Sialkot-51310, Pakistan	Pakistan